


事 故 事 例

発生日時	令和3年9月1日（水） 午後2時30分頃			
災害の種類		工事区分	道路除草工	
事故内容	通信線切断（県ライブカメラ）	被災者	性別・年齢	-
被災状況	映像中断、翌日復旧		職 業	-

[災害の概要]

除草作業において、バックホウが旋回した際に、アームにより通信線を切断した。



通信線の切断状況

[事故原因]



安全対策前の現場状況

[再発防止策]

①事前調査は2名以上で行う

②安全管理の評価シートを作成し、現場完了後に提出する
(新規入場者教育、KY活動、重機操作等)

③作業用標識を設置

④月1回の社内講習会、年1回の外部講習会を実施



安全対策後の現場状況