



地震発生後の浜岡原子力発電所の状況について

平成21年8月17日
中部電力株式会社

本日の説明内容

1. 地震発生後に確認された事象について
2. 原子炉建屋における地震加速度記録について
3. 地震発生後の安全確認手順について


地震発生後に確認された事象の件数

(平成21年8月14日午後1時現在)

不適合区分		事 例	件数
QMS内	不適合	クラスA ◆原子力安全や電力供給に影響を与える可能性のある不適合および社会的に影響が大きいと思われる不適合 ①法律に基づく事故・故障に該当する事象 ②安全協定で定める通報事項に該当する事象 ③原子炉施設保安規定で定める運転上の制限を逸脱する事象	1件
		クラスB1 ◆クラスA以外の不適合であって、是正処置(再発防止対策)の検討が必要なものの ①当社が定める運転情報に該当する事象 ②原子力施設が機能・性能要求を満たさない場合、または明らかにそのおそれがある場合 (冷却水等の外部への漏えい、弁の開閉不能、計器の誤動作、継続的な警報の発生など) など	1件
		クラスB2 ◆クラスA以外の不適合であって、是正処置(再発防止対策)の検討が不要なもの (機器の点検、部品取替、計器調整等により対応可能なもの)	13件
	不適合以外	クラス外 ◆運転管理および点検・補修等において発見されたもので、即時対応により処理可能な軽微な不備 ①弁グランドからのリーク、制御盤のランプ切れ、記録計のインク切れ、フューズ切れ等 ②電球・蛍光灯等の消耗品取替で回復可能な照明の不点灯	19件
		◆一過性の不作動・誤作動で再現性がない場合 など	
QMS外	—	◆浜岡原子力発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステム(QMS)以外の不備 (事務本館の火災報知器故障など)	5件

2

5号機 起動領域モニタ(F)の動作不能




3

5号機 補助変圧器




4

5号機 所内電源系統図




5

5号機 原子炉建屋概略図



6

3, 4号機 原子炉建屋断面図



7

基準地震動について


適用指針	基準地震動	岩盤におけるゆれ
旧耐震指針 (昭和56年決定)	S1	450ガル
	S2	600ガル
新耐震指針 (平成18年改訂)	Ss	800ガル

耐震指針：発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

8

地震発生後の安全確認手順

(地震発生時の処置手引より)



9

中部電力ホームページ

中部電力

お近くの中電力 お問い合わせ よくあるご質問 サイトマップ

HOME 電気料金・手続き 電気を知る・学ぶ 各種サービス・ソリューション 中部電力の取り組み 企業情報

個人のお客さま 法人のお客さま お客様別メニュー

電気料金・手続き 電気を知る・学ぶ 各種サービス・ソリューション 中部電力の取り組み

重要なお知らせ
「きずなネット」を装った不審電話にご注意ください
中部電力を騙った電気料金詐欺や不審電話などにご注意ください

プレスリリース RSSについて
2009年03月14日 地震発生後の浜岡原子力発電所の状況について(速報)(午後1時00分現在)
2009年08月13日 地震発生後の浜岡原子力発電所の状況について(速報)(午後1時00分現在)
2009年08月12日 地震による被害状況(8月12日15時00分現在)

原子力は発電時に、CO₂を出さない。

オール電化の新しい生活提案 ON!

ビジネスエネルギーのこれからのご提案
Bizene

ローカル インターネット | 保護モード: 無効 100% 10