

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年10月15日 11:00~12:20
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山 赤井谷残土処分地
5 立会者	なし

6 現地の状況

* [REDACTED] の赤井谷残土処分地について、立入調査を行った。

<現場の状況>

- ・ 重機オペレーターは不在であった。
- ・ 普段、軽トラを止めている場所と重機横に比較的新しいタバコの吸殻が落ちており、重機オペレータは一時的に不在にしていたものと思われる。
- ・ 上段の残土を奥側に押し込んだ様子であったが、量の増減は確認できなかった。
- ・ 上段の残土の奥側に、フレコン4袋と丸太状の木が置かれていた。
- ・ 処分地の投入穴に下ゴミらしきものが投入されており、一部が重機の反対側に移動されていた。
- ・ 侵入路のがれきの間から、スーパーマーケットの会員券らしきものを3枚発見し、収去した。

* 立入の最中にダンプが一台進入してきたが、30分近く停車した後、残土を降ろさずに帰っていった。

<トラック情報> ナンバープレート → [REDACTED]

- 11:38 大型ダンプが転回場に進入し、エンジンをかけたまま停止。荷台には土砂(表面)が積載。
- 11:44 職員が処分地を離れる⇒上段へ回り込んで監視を継続
- 11:58 ダンプがバックしながら動き始め、処分地に侵入
- 11:59 処分地の投入穴の手前まで移動し、エンジンをかけたまま停止
- 12:05 運転手が車両から降車 ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) し、周囲の様子を見る。
- 12:06 ダンプの運転手が重機のアーム操作し、直ぐに停止
- 12:07 ダンプが投入穴を離れる
- 12:08 ダンプが処分地を出る(土砂を積んだまま)

<写真>

進入路より



上段の残土の奥側のフレコン、丸太





投入穴には下ゴミが投入されていた



下ゴミの一部は重機の反対側に移動



進入路は廃プラ等が混ざったがれきが敷かれており、その中にスーパーマーケットの会員券を発見した。(除去済み)



挙動不審の大型ダンプ

(左)投入穴の手前で停止
(右)運転手が周囲を見る



(左)重機を操作し直ぐ停止
(右)積みみを降ろさずに投入穴を離れる



7 今後の対応

・会員券が見つかったスーパーマーケットについて、所在地である神奈川県と連携し、XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXする。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所				埋立
	下水処理施設				その他
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
	その他				
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
	特管物		許可対象外 中間処理施設		