


監視指導状況報告書

1	監視指導年月日	平成22年11月5日
2	監視員	■■■■、■■■■、■■■■
3	業者氏名	■■■■
4	所在地	熱海市
5	立会者	■■■■
6	現地の状況	<p>・民間監視員から、11月3日に当該地から土砂が搬出されていた旨、情報提供があったため、現地確認を行った。</p> <p>・■■■■が重機で山を削り、その土砂をダンプが運搬していた。■■■■伊豆山の解体現場へ運搬することのこと。土砂中に廃棄物が混入していることは確認されなかった。</p> <p>・立入時、■■■■と■■■■が現地に現れた。</p> <p>・両氏の主張としては、当該地の施工(土砂搬入、整地等)については、■■■■に責任があるとのこと。自分達は■■■■の■■■■に面倒を見てやって欲しいと言われたに過ぎないとのこと。自分たちには責任はなく、当事者ではないと再三主張していた。</p> <p>■■■■から持ち込まれた廃棄物混じりの土砂が敷きつめられた箇所は、地面下に大きい水道管が埋設されており、撤去を行うと水道管を破損しかねなく、■■■■が撤去をすると、水道管をむき出しにしたり、破損しかねないので、撤去は出来ないとの話があった。</p>
7	今後の対応等	<p>・頻繁に当該地を確認し、廃棄物が搬入されないよう注意する。</p> <p>・土砂中の木くず、■■■■から持ち込まれた廃棄物混じりの土砂について、撤去を求めていく。</p> <p>→木くずの撤去作業を行う目処がついた段階で、■■■■から当課へ連絡することのこと。</p> <p>・当該地における指導対象者(責任者)について、明確にするよう検討する。</p>

◎ 区分


排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所			その他処理施設	
	下水処理施設				
埋立地を有する事業所					
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	

残土処分場全景



この部分から
土採取していた。

道路側



雨などの影響が、
一部土砂が崩落している。