

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年12月10日
2 監視員	██████████
3 業者氏名	日金町解体現場、赤井谷残土処分場、伊豆山がれき置場
4 所在地	熱海市日金町、伊豆山
5 立会者	なし

6 現地の状況

* 現地の状況を確認した。

①日金町解体現場

全く変化はなかった。

②赤井谷残土処分場

前回(11月30日)と比較して、以前鉄板が敷かれていた先のあたりに4トントラック一台分ぐらいの残土が捨てられていた。土が湿っていたので、それほど時間はたっていないものと思われる。残土の中に青いビニルシートが混ざっていた。

進入路方面から見たところ




残土の山を横から見たところ



③伊豆山がれき置場

前回と比較して、入口手前に、コンクリート板交じりの残土が4トントラック2~3台分増えていた。



7 指導等

██████████に撤去の改善勧告等を検討する。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	◎
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他			
	特別管理産業廃棄物排出事業所		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他	
	下水処理施設				
理立地を有する事業所			その他処理施設		
その他					
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
最終処分	特管物以外		遮断型		
	特管物		許可対象外 中間処理施設		