

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 27 年 7 月 14 日 (火)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし

6 概要

[REDACTED] から 7 月 5 日分の休日等産業廃棄物不適正処理防止パトロール報告書が提出された。その中で“現場より 40m 下った所で、斜面の崩れあり”という記載があったため、現場確認を行った。なお、事前に熱海市まちづくり課 [REDACTED] へ本件について情報提供を行った。

<調査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった。
- ・ 現場内には、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- ・ 現場にはヤンマー製のユンボがあった。
- ・ 現場にて、草刈り作業中の作業員がいたので話を聞いた。


【作業員の説明内容】

- ・ [REDACTED] に頼まれて草刈りを行っている。現場に苗木を植えたので、苗木の生育に邪魔な雑草を刈らなければならない。
- ・ 苗木は土砂くずれを防ぐために行ったのだと思う。
- ・ ユンボは [REDACTED] の所有物で、現場内の道に砂利を敷くために持ってきた。
- ・ (現場及び周辺にて斜面の崩落があったか聞いたところ) そのようなものは見ていない。現場はいつもと変わらない。

<現場状況>



伊豆山現場入口



赤井谷現場



下段から上段方向を撮影



現場にあるユンボ

<現場確認後の対応>

- ・ 現場確認後、[REDACTED] の担当者と連絡がとれたので、崩落箇所を確認したところ「現場外側の道路における土砂崩れ」とのこと。調査時には、道路の異状は認められなかった。
- ・ 熱海市まちづくり課 [REDACTED] へ電話連絡し、現場の状況を伝えた。

<今後の対応>

- ・ [REDACTED] と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---