

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成27年9月14日(木)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし

6 概要 台風通過後の現場の状況を確認するため、立入検査を実施した。
現場の土砂崩れ等の確認を行うため、現場を訪れた。

<調査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった。また、草が生い茂っていた。
- ・ 現場内には、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- ・ 現場は無人の状態であった。

<現場状況>



伊豆山現場入口



赤井谷現場

<今後の対応>

- ・ [REDACTED]と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。
- ・ 定期的に現場を確認する。

◎ 区分

排出事業所			その他	<input type="radio"/>
-------	--	--	-----	-----------------------