



監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 28 年 6 月 20 日 (月)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし
6 概要	<p>現場の様子を確認するため、立入調査を実施した。</p> <p><調査結果></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子が確認できなかった）。 ・ 現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。 ・ 現場は無人であった。 ・ 赤井谷には植林した樹木が順調に育っている様子であった。 <p><現場状況></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>伊豆山現場入口</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>赤井谷現場</p>  </div> </div> <p><今後の対応></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [REDACTED] と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。 ・ 定期的に現場を確認する。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---