

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 28 年 12 月 13 日 (火)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし

## 6 概要


現場の様子を確認するため、立入調査を実施した。

### <調査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子は確認できなかった）。
- ・ 現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- ・ 現場は無人で、赤井谷現場の門は閉まっていた。

### <現場状況>

伊豆山現場入口（上段）



伊豆山現場（上段）



赤井谷現場（下段）



赤井谷現場（中段）



### <今後の対応>

[REDACTED] と面会し、廃棄物の撤去を指導する。

- ・ 定期的に現場を確認する。

### ◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---