

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 29 年 1 月 12 日 (木)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山 C 工区
5 立会者	なし


## 6 概要

現場の様子を確認するため、立入検査を実施したが、大きな変化はなかった。  
土地所有者への指導を行うため、[REDACTED] を訪問した。

### <検査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子は確認できなかった）。
- ・ 現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- ・ 現場は無人であったが、赤井谷現場の門は開いていた。

### <現場状況>



<土地所有者への指導等>

- 土地所有者の [ ] と接触するため、 [ ] を訪問したが、 [ ] は不在であった。
- [ ] と面会する際の窓口となっていた、 [ ] に会おうとしたが、すでに退職しており [ ] とも会うことができなかった。
- [ ] の後任として、 [ ] を紹介してもらい、 [ ] から直接話を聞くことができた。
- 今後、「 [ ] との面会依頼」や「伊豆山の状況確認」を行う際は、 [ ] に連絡すればよいとのことであった。
- [ ] の主な発言は以下のとおりであった。

[ ] [ ]

- [ ] は、毎週ではないが金曜日に伊豆山に来ることがある。
- 伊豆山の現場の上段に産業廃棄物が埋まっている。
- 法面の崩壊等がないか定期的に確認している。
- 産業廃棄物の撤去については、自分からも [ ] に伝えておくが、直接、 [ ] に話してもらった方がよいと思う。
- [ ] の予定が分かったら連絡する。

<今後の対応>

- [ ] と面会し、廃棄物の撤去を指導する。
- 定期的に現場を確認する。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---