

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 22 年 8 月 31 日 午前 10 : 30 ~
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所 (監視場所)	熱海市伊豆山造成地
5 立会者	熱海市まちづくり課 [REDACTED] [REDACTED]
6 現地の状況	<p>・残土処分場を確認した後、伊豆山の造成地の状況を確認した。</p> <p><造成地①（日金のがれきを保管しているところ）></p> <p>・土地の中央付近に、細かく砕かれたかわらと、鉄筋のついたコンクリガラが新たに搬入されていた。合計で 10~15 m²程度。これらは明らかに日金に保管されていたものではない。</p> <p>・熱海市のみた印象では、熱海市内の別の場所にあった建物を取り壊したものではないかとのこと。</p> <p><造成地②（一番上部のところ）></p> <p>・残土が搬入されていたところは、段上に踏み固められて整地され、工事が完了した状態となっていた。</p> <p>・踏み固められた地面をみると、ところどころ大きながれきなどが認められ、内部にどんなものが埋まっているかもわからないような印象を受けた。</p>
7 指導事項	なし
8 今後の対応	熱海市で関係者が集まる際に、併せて事情を聞くこととする。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所				
	下水処理施設				
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
その他					
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
	特管物		許可対象外 中間処理施設		

造成地①

入口方向から見たところ。囲みが新たに確認した廃棄物



かわらの砕けたものが山になっている

コンクリガラが敷き詰めてある。小石が結構混ざったコンクリ。基礎の鉄筋もついたまま




奥側から入口側を見たことろ



造成地②

土を入れて4段ぐらいに整地されている。



整地した土地にはこのような箇所が複数ある。



整地面の最下段から海側を望む

