

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年1月30日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.12.26）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.1.30）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年1月30日】

⑩クロスバー南側から滑走路側（R7.12.26）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.1.30）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑯西側用地 全体写真 (R8.1.30)



①：大井川土砂・混合土

⑯西側用地 全体写真 (R7.12.26)



①：大井川土砂・混合土

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年1月30日】

⑯ヘアピンカーブから補強盛土部 (R7.12.26)



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑯ヘアピンカーブから補強盛土部 (R8.1.30)



RESA整備工：上載盛土8段目施工中