

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果（速報・第 62 報）

「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定（以下「安全協定」という。）」に基づき、発電所から半径 10km 圏内で実施している発電所周辺の環境放射能調査についてお知らせします。

平成 28 年 3 月 31 日付けの前回の報告以降、下記の測定項目の一部において過去の変動幅（特に断りのない限り、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故（以下「東電事故」という。）発生前の過去 10 年の最小値と最大値の範囲）の上限を超過しましたが、浜岡原子力発電所の影響ではなく、調査の結果、自然変動又は東電事故の影響が原因であると推定しました。

記

1 測定結果（表中の括弧内の数値は検出下限値を表す）

(1) 松葉（御前崎市：3/8 採取、浜松市：3/2 採取）

表 1-1 浜岡原子力発電所周辺（御前崎市 3 地点） 単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
御前崎市 池新田	中部電力㈱	検出されず (0.043)	0.21 (0.035)	70.9 (1.9)
御前崎市 白砂	中部電力㈱	検出されず (0.048)	0.14 (0.038)	78.1 (2.0)
御前崎市 平場前	監視センター	0.032 (0.018)	0.151 (0.030)	75.8 (1.8)
	中部電力㈱	検出されず (0.046)	0.15 (0.034)	75.3 (1.9)
過去の変動幅		検出されず	検出されず～0.22	(自然放射性核種)

表 1-2 対照地点（浜松市 1 地点） 単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
浜松市 田尻	監視センター	検出されず (0.014)	0.059 (0.021)	77.9 (1.8)
	中部電力㈱	検出されず (0.040)	0.066 (0.025)	75.4 (1.7)
過去の変動幅		検出されず	検出されず～0.10	(自然放射性核種)

(2) わかめ（牧之原市：3/3 採取）

表 2

単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
牧之原市 落 居	監視センター	検出されず (0.050)	0.042 (0.030)	157 (3.6)
	中部電力(株)	検出されず (0.053)	検出されず (0.038)	148 (3.0)
過去の変動幅		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

(3) 降下物（採取期間：3/1～3/31、採取地点：御前崎市池新田）

表 3-1

単位：Bq/m²

測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K	^7Be (参考)
監視センター	検出されず (0.058)	0.12 (0.043)	1.7 (0.60)	233 (3.9)
中部電力(株)	検出されず (0.062)	0.078 (0.047)	1.3 (0.73)	166 (3.2)
過去の変動幅	検出されず	検出されず～0.12	(自然放射性核種)	

< 参考 >

原子力規制庁委託の環境放射能水準調査の降下物

(採取期間：3/1～4/1、採取地点：静岡市葵区)

表 3-2

単位：Bq/m²

測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K	^7Be (参考)
監視センター	検出されず (0.051)	0.050 (0.030)	1.2 (0.61)	300 (4.3)

(4) 浮遊塵

表 4（採取期間：3/1～3/31）

単位：mBq/m³

採取地点	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^7Be (参考)
御前崎市 白 砂	監視センター	検出されず (0.0092)	検出されず (0.0091)	5.63 (0.29)
御前崎市 中 町	中部電力(株)	検出されず (0.016)	検出されず (0.014)	4.4 (0.30)
御前崎市 平 場	監視センター	検出されず (0.011)	検出されず (0.011)	5.6 (0.31)
御前崎市 白羽小学校	中部電力(株)	検出されず (0.014)	検出されず (0.012)	5.2 (0.33)
牧之原市 地頭方小学校	中部電力(株)	検出されず (0.012)	検出されず (0.010)	4.7 (0.30)
過去の変動幅*		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

※ 平成 14～22 年度の測定値の最小～最大の範囲です。

(5) 上水（御前崎市：3/7 採取）

表 5

単位：mBq/L

採取地点	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
御前崎市 市役所	監視センター	検出されず (0.91)	検出されず (0.67)	19 (9.2)
	中部電力株	検出されず (1.0)	検出されず (0.82)	22 (14)
御前崎市 新神子	中部電力株	検出されず (1.3)	検出されず (0.83)	24 (15)
過去の変動幅		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

(6) 井水（採取日：3/7 採取、採取地点：御前崎市）

表 6

単位：mBq/L

採取地点	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
御前崎市 塩原新田	中部電力株	検出されず (1.2)	検出されず (0.87)	109 (21)
過去の変動幅		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

(7) 河川水（採取日：3/4 採取、採取地点：御前崎市）

表 7

単位：mBq/L

採取地点	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
御前崎市 合戸 (御手洗川)	中部電力株	検出されず (1.2)	検出されず (1.4)	140 (25)
御前崎市 大兼 (新野側)	監視センター	検出されず (0.98)	検出されず (0.93)	73 (18)
	中部電力株	検出されず (1.2)	検出されず (0.80)	70 (18)
御前崎市 洗井 (筈川)	中部電力株	検出されず (1.4)	検出されず (1.2)	129 (23)
過去の変動幅		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

2 原因調査

平成 27 年度環境放射能調査結果の評価方法に基づき、上限超過事象に影響を与えると考えられる項目について調査を行いました。

- (1) 測定系及びデータ伝送・処理系の健全性
- (2) 降雨等による自然放射線の変化による影響
- (3) 前処理・測定の妥当性
- (4) 核爆発実験等の影響
- (5) 統計に基づく変動の検討
- (6) その他

3 原因の推定

浜岡原子力発電所は、平成 23 年 5 月から運転停止中であること、また、排気筒や放水口モニタ等の測定値にも変化が見られないことから、浜岡原子力発電所からの影響ではないと考えられます。原因を調査した結果、前処理等に問題は認められず、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられます。

4 検出された放射能の影響について

特に断りのない限り、放射性セシウム濃度は ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の合計を指します。

(1) 松葉

^{134}Cs 及び ^{137}Cs が検出され ^{134}Cs が平常の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は東電事故の影響が最も大きかった平成 23 年 3 月と比較して 1/410 程度にまで減少しています。

(2) わかめ

^{137}Cs が検出され平常の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は一般食品の規格基準 (100Bq/kg) の 1/2400 程度であり、被ばく線量に換算すると 0.0000080mSv*程度と推定され、公衆の年間被ばく線量限度 1mSv/年と比較して十分に低く、健康への影響を心配するレベルではありません。

※ 3 月の実測値が 1 年間継続すると仮定し、「環境放射線モニタリング指針」(原子力安全委員会)に記載されている海藻類の摂取量 (40g/日) で 1 年間毎日摂取し続けると仮定して計算しました。

(3) 降下物

^{137}Cs が検出されましたが、過去の変動幅の範囲内でした。

(4) 浮遊塵

検出されませんでした。

(5) 上水

検出されませんでした。

(6) 井水

検出されませんでした。

(7) 河川水

検出されませんでした。