


## 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年9月3日 午後2時		
2 監 視 員			
3 業者 庁名			
4 業者 住 所 (監視場所)	熱海市伊豆山地先の残土処分場		
5 立 会 者	重機オペレーター	氏	
	熱海市まちづくり課		か1名
6 現地の状況			
<概要>			
[REDACTED] の伊豆山造成地近くの残土処分場で、木くず等が混ざった土砂が混入されている件で、熱海市より、本日の午後現場に [REDACTED] がくるらしいとの情報が入ったので、現地確認を行った。			
現地で待っていたが来る気配がないので、現地で熱海市から [REDACTED] に連絡するも出なかつた。			
<残土処分場の状況>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>重機一台により斜面に段差をつくる整地作業が行われていた。</li> <li>現地の形状は、崩落した部分から上部を中心にして 8月 31日立入時とはかなり変わっていた。最上段をあつた木くず混じりの残土の山は平らにならされていた。[REDACTED] が言っていた穴 (3メートル×3メートルで木くずと残土をブレンドしていた穴のこと) も埋められていた。</li> <li>土砂処分場の上部から 3 分の 1あたりまでの土の中に混ざっている木くずは、前回同様に混ざっていることを肉眼で確認できた。重機は、木くず混じりの土の上から整地をかけていた。</li> </ul>			
<重機オペレーターからの聞き取り 要約>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>名前は、[REDACTED] さん。</li> <li>[REDACTED] からの依頼で作業をしている。ひと2週間ほどはここで仕事をしている。いつまで作業をするかははっきりわからない。</li> <li>くずれた日である 27 日にも作業をしていた。崩落の原因は土の積みすぎだと思う。</li> <li>他のことについて質問しても、自分からは言えないとして言葉を濁した。なお、[REDACTED] のものと思われる白い軽トラのナンバーは [REDACTED]</li> </ul>			
7 指導事項			
木くずはとりのぞくこと、[REDACTED] (対して口頭指導)			

### ◎ 区 分

排出事業所	製造業	多量排出事業所	その他	○	
	その他				
	建設業	多量排出事業所			
	その他		し尿処理施設		
	特別管理産業廃棄物排出事業所		ごみ処理 施設		
	下水処理施設				
			焼却		
			埋立		
			その他		

赤井谷 残土処分場全景



木くずが湿じつている範囲

H22.9.3.

日



最上段の奥にはかなり以前から置かれていたと思われるフレコン入り土砂がある。(下コニと思われる。)





→ レコンの一つの内部  
7月廿二日午後七時  
ものもの



"



日坂上トタの土の山。

木くず  
か混じて  
いる。


31


か31  
かして  
いて、最

近は  
りかえられ  
て、る印象













8/27  
前に下あたり








堆土の中にえんきの状態のところもある


重機か轟かれて下部分にも木くずが混じる









人が囲へていろとう。木くすと建工と  
ませてひたと見われる穴のう。






















重機オペレーター

の車、どこで見られるかわる車トラック

