

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 28 年 6 月 20 日 (月)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし

6 概要

現場の様子を確認するため、立入調査を実施した。

<調査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子が確認できなかった）。
- ・ 現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- ・ 現場は無人であった。
- ・ 赤井谷には植林した樹木が順調に育っている様子であった。

<現場状況>

伊豆山現場入口



赤井谷現場



<今後の対応>

- ・ [REDACTED] と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。
- ・ 定期的に現場を確認する。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---