



# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 28 年 4 月 19 日 (火)
2 監視員	████████████████████
3 業者氏名	████████████████████
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし
6 概要	<p>年度当初の現場の様子を確認するため、現場を調査した。</p> <p>&lt;調査結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子が確認できなかった）。</li> <li>・ 現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。</li> <li>・ 現場は無人であった。</li> <li>・ 赤井谷には植林した樹木が順調に育っている様子であった。</li> <li>・ 赤井谷道路の奥では、重機が稼働しており、土地の造成工事をしているようであった（本案件とは無関係と思われる）。</li> </ul> <p>&lt;現場状況&gt;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>伊豆山現場入口</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>赤井谷現場</p> </div> </div> <p>&lt;今後の対応&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ██████████と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。</li> <li>・ 定期的に現場を確認する。</li> </ul>

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---