

知事コメント

本日、中部電力から、浜岡原子力発電所 1 号機及び 3 号機の点検記録を精査していたところ、再循環系配管の溶接部付近に数か所のインディケーションが認められていたことが判明したため、運転中の 3 号機は停止し、当該部の詳細評価を行うとの通報がありました。

これらは、国に報告されていなかったとのことであり、今後、法的な面からの調査が行われることと思いますが、これらの事態に対し、国及び中部電力において責任を持って徹底的な調査を行い、安全を確保するよう強く要請します。

また、このようなことは原子力発電所の安全性やそれへの信頼感を根底から揺るがせかねないものであり、誠に遺憾であります。国において、早急に責任をもって細部にわたり厳重に総点検することを要請します。

*インディケーション：配管に認められたキズの徴候