




遠州灘沿岸のモニタリング結果 個別海岸のモニタリング結果

■竜洋観測所における波浪観測結果	••• 2
■天竜川西側 〇浜松五島海岸 〇浜松篠原海岸	••• 9 ••• 21
〇今切口周辺(舞阪海岸~湖西海岸)	••• 34
■天竜川東側 〇竜洋・磐田・福田海岸 〇福田漁港・浅羽海岸 〇大須賀・大浜海岸 〇浜岡・御前崎海岸	•••41 •••52 •••65 •••68
■相良海岸 〇相良須々木海岸 〇相良片浜海岸	•••74 •••77









# 天竜川西側の汀線変化状況(長期)


■1962 (S37) 年11月~2023 (R5) 年11月(61年間)の汀線変化

天竜川河口に近い範囲で後退、浜松篠原海岸の3号離岸堤以西から今切口にかけて前進、新居海岸で後退、湖西海岸は安定・前進。

5





対策実施箇所は天竜川に近い箇所を除き安定・前進傾向、浜松篠原海岸の3号離岸堤以西で後退傾向、今切口周辺および以西は安定。




#### ■浜幅の沿岸方向分布

2005 (H17) 年の対策開始後、ほぼ全域で防護上必要な浜幅を確保。2023 (R5) 年時に浜松五島海岸の一部で目標浜幅を下回る(養浜実施中)。






2020 (R2)年~2023 (R5)年までほぼ全域で防護上必要な浜幅は確保できている。2023 (R5)年時に浜松五島海岸の一部で目標浜幅を下回る(養浜実施中)。



# 天竜川東側の汀線変化状況(長期)


■1962 (S37) 年11月~2023 (R5) 年11月(61年間)の汀線変化

竜洋海岸離岸堤群下手〜磐田海岸で後退、福田海岸で前進、浅羽海岸西側で後退、浅羽〜大浜海岸は安定・前進、浜岡〜御前崎海岸は後退。




■2005 (H17) 年1月~2023 (R5) 年11月(約18年間)の汀線変化

1962 (S37) 年からの変化と概ね傾向は変わらない、竜洋海岸は離岸堤背後で前進、浅羽海岸は後退域が拡大。




#### ■浜幅の沿岸方向分布







6




2020 (R2) 年11月~2022 (R4) 年11月は、竜洋海岸は離岸堤群西側で汀線が後退、離岸堤群東側~福田海岸は変化が少なく、福田漁港海岸~浅羽海岸は汀線の前進が 見られる。弁財天川河口左岸の大須賀海岸で汀線の後退が見られるが、東側の大浜海岸~浜岡海岸・御前崎海岸にかけて汀線の前進が見られる。 2022 (R4) 年11月~2023 (R5) 年11月は、天竜川河口の左岸側の砂州が大きく後退、竜洋海岸の離岸堤群東側で汀線が後退、福田漁港海岸~浅羽海岸は汀線の前進が 見られる。大須賀海岸は東大谷川周辺で汀線が後退、東側の大浜海岸~浜岡海岸・御前崎海岸にかけても汀線の後退が見られる。 (2020 (R2) 年1月~2022 (R4) 年 11月に汀線前進した箇所が2022 (R4) 年11月~2023 (R5) 年11月に後退している。)




竜洋海岸の一部、浜岡海岸、御前崎海岸で目標浜幅を下回っている。




天竜川西側 浜松五島海岸のモニタリング結果






地形変化状況(近3年) 天竜川西側 浜松五島海岸



第23回遠州灘沿岸侵食対策検討委員会資料の抜粋

12


- 浜幅および海浜断面積指標の基準値は、これまでの各海岸での海岸堤防(土堤)の被災事例 をもとに設定することとした。
- 浜幅・海浜断面積は、下図のとおり定義した。
- 過去に土堤の侵食などの被災が生じた測線について、浜幅および海浜断面積の時系列図を作 成し、被災直前の浜幅および海浜断面積(=堤防が被災しない限界の値)を基準浜幅・基準 海浜断面積とした。



天竜川西側 浜松五島海岸 浜幅・海浜断面積指標による評価方法 13

### 第23回遠州灘沿岸侵食対策検討委員会資料の抜粋

現況断面の浜幅と海浜断面積をそれぞれ基準値と比較し、基準値を上回っているかどうかで (a)、(b)、(c)、(d)の4ランクに区分する。



#### 整備中の突堤の効果影響把握(浜幅・海浜断面積指標)


浜松五島海岸の浜幅・海浜断面積指標は、2013 (H25) 年10月の 越波被害時の状況を基に設定しており、現在も当時と同様に 砂浜面積の狭い状況が継続している。

### 【浜幅・海浜断面積指標の設定】

- 浜幅・海浜断面積指標の基準値は、2013 (H25) 年10月の No. 143付近堤防越波被害時の状況を基に設定した。
- 被災前(2013年2月)の浜幅は54m、海浜断面積は 4,500m<sup>2</sup>であった。









豪 0 0 0 0 145 0 1 150 0 0 143 155 川 Π I ш 天竜川~離岸堤 離岸堤区間 消波堤区間 2017年11月17日


# 天竜川西側 浜松五島海岸 浜幅・海浜断面積指標






#### 天竜川西側 浜松五島海岸 浜幅・海浜断面積の時間変化


- ・2020 (R2) 年に海浜断面積が基準値を下回った断面の浜幅・海浜断面積の時系列変化を確認した。
- ・ 突堤西側に位置するNo. 143は、2020 (R2) 年に浜幅・海浜断面積ともに前年より減少したが、2021 (R3) 年に海浜断面積はやや回復し、浜幅は維持している。2023 (R5) 年についても概ね維持している。
- ・ 突堤西側に位置するNo. 144、145は、海浜断面積は2015 (H27)年11月をピークにやや減少傾向である。浜幅は No. 144は2021 (R3)年に減少したが2022 (R4)年にやや回復がみられ、維持傾向である。No. 145は回復~維持傾 向である。






# 天竜川西側 浜松五島海岸 浜幅・海浜断面積指標

・区域Iは、浜幅と海浜断面積ともに基準値付近であり、No.143-1はともに小さい。
 ・離岸堤区間である区域Ⅱは、消波堤区間である区域Ⅲと比較して、同程度の浜幅で海浜断面積が小さい傾向が見られる。





天竜川河口部に整備中の突堤の効果影響を把握するため、突堤周辺の地形変化を突堤整備前の2012年,2014年~整備中2023年 11月の空中写真により確認した。

- 突堤~旧堤間の砂浜面積の変化
- 天竜川河口砂州(右岸側+左岸側)面積の変化

2012年1月(突堤整備前)



2023年11月

2015年突堤50m(汀線付近)、2020~2021年突堤107m(汀線より陸側)整備



#### 天竜川西側 浜松五島海岸 天竜川河口~突堤周辺の空中写真(1)

・2012年~2023年の空中写真から汀線位 置の判読を行い、突堤~旧堤間の砂浜 面積と天竜川河口砂州(左右岸)面積 の変化を算出した(説明資料参照)。







19


突続・ 天戦し

- ・2012年~2023年の空中写真から汀線位 置の判読を行い、突堤~旧堤間の砂浜 面積と天竜川河口砂州(左右岸)面積 の変化を算出した(説明資料参照)。
  - 12020年11月




# 天竜川西側 浜松篠原海岸のモニタリング結果







浜松篠原海岸 地形変化状況(近3年) 天竜川西側




#### 天竜川西側 浜松篠原海岸 地形変化状況(R3年養浜再開前後の変化)






沿岸方向で年ごとに異なる傾向を示すが、概ね対策実施以降も侵食傾向。




天竜川西側 浜松篠原海岸 地形変化状況 (海浜断面積:離岸堤区間)

・離岸堤設置後に堆積傾向となった1号離岸堤背後に位置するNo.162を除き、概ね対策実施以降も侵食傾向。なお、養浜休止以降はNo.162の侵食と同時に下手のNo.163で堆積が見られる。



26

区間全域で対策実施以降も概ね侵食傾向。





#### 天竜川西側 浜松篠原海岸 浜幅・海浜断面積指標の設定

- 浜松篠原海岸の浜幅・海浜断面積指標の 基準値は、2003 (H15)年4~10月のNo. 160 付近からの埋立ゴミ流出時の状況を元に 設定した。
   被災直後(2004年3月)の浜幅は28m、海




測線No. 160付近での侵食による ゴミの流出箇所(2004年)





#### 浜松篠原海岸 浜幅・海浜断面積の時間変化 天竜川西側


2020 (R2) 年に海浜断面積が基準値を下回った断面の浜幅・海浜断面積の時系列変化を確認した。 • 馬込川~砂丘前面に位置するNo. 159-1~No. 161は、近年浜幅・海浜断面積ともに減少傾向である。 1~3号離岸堤背後に位置するNo. 162、No. 165-0は、海浜断面積、浜幅ともに減少傾向である。 • • No. 159-1 No. 160-4 No. 162 200 8000 200 8000 200 8000 7000 迸 7000 È 7000 逆 150 150 150 岃 近開 沪 (町) 町町 町 町 E E 寧 Œ 浜幅( ) 埋浜 6000 🖬 100 6000 🖬 6000 100 ፚ 낪 5000 🗎 5000 見 5000 🕄 50 50 50 0 4000 4000 0 4000 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 (年) 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 (年) 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 (年) No. 160 No. 161 No. 165-0 200 8000 200 8000 200 8000 7000 🏛 7000 迸 7000 道 150 150 150 近尾 畄 (m) 厚 100 実 Ξ E \* 浜幅( 6000 🖬 100 6000 🖻 6000 計 斌 찳 5000 🕄 5000 🗎 5000 🕄 50 50 50 0 」 <u>1 1 4000</u> 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026<sup>(年)</sup> 0 0 t 4000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 (年) 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 (年)



#### 天竜川西側 浜松篠原海岸 浜幅・海浜断面積指標

2023(R5)年11月はすべての断面で浜幅が基準値を上回っている。


- 2023 (R5) 年11月は馬込川~砂丘上手、中田島砂丘前面では浜幅は広いものの海浜断面積が基準値を下回っている (No. 159-1
- ~161-1:(b)評価)。また、離岸堤の下手では浜幅と海浜断面積がともに減少傾向である(No.167,167-1:(b)評価)




台風第7号来襲後の2023年9月の簡易GPS測量結果は、馬込川から離岸堤下手にかけて汀線後退傾向であったが2024年1月時は回復傾向である

30


- 区域 I、区域 IIは、基準浜幅を満足するが基準海浜断面積が不足している。
- ・離岸堤区間の区域Ⅲ、離岸堤下手の区域Ⅳは、基準浜幅を満足するが基準海浜断面積が不足する測線が見られる。






### 天竜川西側 浜松篠原海岸 簡易GPS汀線測量


- ・ 養浜再開に伴うモニタリングとして簡易GPS汀線測量を2020年度から開始し、2022年は台風第8号,11号来襲前7月と来襲後9月、台風第14号,15号来襲後12月に、2023年は台風第7号来襲後の9月に実施した。
   ・ 2022年台風第14号,15号来襲後の12月時(干潮時)は約30mの汀線前進により砂浜が回復した状態であった。高波浪
- 時の波向きはSW方向(西寄り)からの頻度が多く、東方向への沿岸漂砂移動が生じやすい条件であった。
   2023年9月時は養浜箇所前面は砂浜が狭い状態が継続し、中田島砂丘~3号離岸堤背後の汀線は2022年9月,12月時
  と比べて後退、3号離岸堤下手は砂浜が狭い状態が継続。引き続き、冬季風浪後のモニタリングを実施していく。





※調査時の遡上帯の陸側を徒歩により計測 (潮位補正は行っていない)

空中写真: 2022年11月11日11:00~12:00頃撮影(撮影時潮位 T.P.+0.20m~+0.09m)









天竜川西側 今切口周辺(湖西海岸)のモニタリング結果

遠州灘広域 (西側) :松玉島海岸 突堤 湖西海岸 離岸堤 1号 2号 3号 浜松篠原海岸 新居海岸 浜名港海岸 舞阪海岸 No.-1000 No.2350 2023年11月撮影 0 5 km




●これまでの施工実績(湖西海岸)




37

N


継続して実施するものはなし




#### 天竜川西側 今切口周辺(湖西海岸) 地形変化状況(近3年)








天竜川東側 **竜洋・磐田・福田海岸のモニタリング結果** 




41


●対象範囲拡大








#### 天竜川東側 竜洋海岸 地形変化状況(近3年の変化)





第23回遠州灘沿岸侵食対策検討委員会資料の抜粋




# 天竜川東側 竜洋海岸 浜幅・海浜断面積指標

2023 (R5) 年12月は5号離岸堤下手での測線No. 201で浜幅と海浜断面積が基準値を下回っている(No. 201: (d))。測線No. 200においては浜幅が基準値を下回っている(No. 200:(c)評価)。2023年12月からサンドバ イパス養浜を実施予定。









#### 天竜川東側 竜洋海岸 浜幅・海浜断面積指標

河口に近い区域ⅠとⅡでは基準浜幅と基準海浜断面積を大きく上回る。

- 離岸堤下手区間である区域Ⅲは、いずれもの断面も浜幅・海浜断面積ともに基準値に近い。
- 離岸堤区間である区域Ⅱは、構造物のない区域Ⅵと比較して、同程度の浜幅で海浜断面積が小さい。区間Ⅱ
- は、離岸堤により浜幅が確保されているが、水中部の侵食が生じている状態である。

基準浜幅 24m 5000 区域 I ▲区域Ⅱ ■区域Ⅲ ♦ 区域IV ×区域V ×区域VI 4000 海浜断面積(m<sup>2</sup>) No.212 No.213 3000 No.214 0 No.192 基準海浜断面積 2000 No.191 No.201 2,000m<sup>2</sup> 1000 Ŧ 100 0 20025050150浜幅(m) 2023年11月撮影 1号 磐田海岸・ 6号離岸堤 6号離岸堤 No.199 No.200 離岸堤 2号 福田海岸 下手 周辺 198 3 Ν 0.191 V IV VI 210 \_0 I 195 河川境界 1号離岸場上手 Ш Π

5号離岸堤下手

5号離崖堤

浜幅•海浜断面積相関(2023(R5)年12月)

47

#### 天竜川東側 竜洋海岸 現地写真による養浜実施状況


 2018(H30)、2019(R1)年度に高波浪により農林堤(土塁)が被災し、災害復旧として農林堤整備が実施された。
 天竜川掘削土砂を用いた養浜を2021(R3)年度は8.7万m<sup>3</sup>実施している。2022年の台風第14号・15号来襲後の12 月時点では5号離岸堤背後はトンボロが形成された状態である。また、養浜の寄与等により、砂浜些少部の5 号離岸堤下手、6号離岸堤下手は汀線が前進傾向であった2021年時の汀線位置を概ね維持している。

→2022 (R4) 年度は養浜量2万m<sup>3</sup>の実施を予定しているため、モニタリングにより砂浜些少部における養浜の効 果を確認するとともに、侵食状況や現地の被災リスクを把握して管理者間で情報共有を図る。




# 天竜川東側 竜洋海岸 波の打ち上げ高算定結果


現況最深地形を設定し波の打ち上げ高を算定した結果、計画外力来襲時には波の打ち 上げ高が堤防天端高以上となる。




離岸堤の嵩下げにより砂浜幅が減少し、越波量が増大することが考えられるが、許容 越波流量以下に収まり、護岸被災の可能性はない。

┏計画波浪【50年確率波浪】──			
	0牛唯牛伙及】		
沖波波高	: 9. Om		
周期	: 17s		
沖波波高 周期 潮位	: T. P. +2. 6m		











# 天竜川東側 竜洋海岸 6号離岸堤の施設調査(R3点検)


 主に西側端部前面でブロックの沈下が見られる。
 施設延長100mに対して、特に西側端部の約10m区間はブロックの沈下が著しく、 漂砂制御機能が低下しているため、機能の回復を図る必要がある。













# 天竜川東側 福田漁港周辺 地形変化状況 (SBS開始後の変化)



#### 天竜川東側 福田漁港周辺 地形変化状況(漁業と連携した海底地形調査)

・2023(R5)年は、2022(R4)年に比べて、福田漁港西防波堤先端付近で最大2m以上の土砂の堆積が見られる。福田漁港航路周辺の水深変化は少ない。浅羽海岸は吐出口の水深5m以浅で侵食が見られ、その東側では堆積している。
 ・台風第15号前後は、福田海岸〜福田漁港西防波堤にかけて帯状に堆積が見られ、西防波堤先端付近で最大2m以上の土砂の堆積が見られる。




#### 天竜川東側 浅羽海岸 浜幅・海浜断面積指標の設定

 浅羽海岸の浜幅・海浜断面積指標の基準値は、 2007 (H19) 年7月のNo. 155+100付近堤防上自 転車道被災時の状況を元に設定した。


 ・ 被災前(2007年2月)の浜幅は57m、海浜断 面積は2,800m<sup>2</sup>であった。



2007年7月の台風第4号による 堤防上自転車道の被災状況 第24回遠州灘沿岸侵食対策検討委員会資料の抜粋





56




## 天竜川東側 浅羽海岸 浜幅・海浜断面積指標

・2020(R2)年に海浜断面積が基準値を下回った断面の浜幅・海浜断面積の時系列変化を確認した。 ・SBS吐出口より東側のNo.153+100m~156間にかけて、浜幅・海岸断面積ともに2022(R4)でやや回復している。







・ 区域Ⅱでは、浜幅と海浜断面積はともに基準値に近い。
 ・ 沿岸漂砂の上手である区域Ⅰと下手である区域Ⅲ、Ⅳは、浜幅と海浜断面積は基準値を上回る。



SBS吐出口 No.1 IV 100 II No.154 Ι 156 Π No.15 No 155 0 136+100 139 141+100 144 147 150 400 m 153 **156** 2023年11月撮影 




浜幅•海浜断面積相関(2024(R6)年1月)



# 天竜川東側 浅羽海岸 地形変化状況

•


基準浜幅、基準海浜断面積を下回っている測線No.154について過去の2000(H12)年2月を基準とした断面地形の確認を行った。 ・ 2006 (H28) 年2月時はバーの移動・縮小と合わせて浜崖形成が確認される。その後もバーは縮小傾向であり、2023 (R5) 年1月時 はバーの縮小と合わせて汀線付近で深みが形成された状態である。 ⇒浜幅指標、海浜断面積指標のみではパー地形や深みの形成等の状況把握が難しいため、各測線毎の海浜断面地形でパー地形の回復の有無、侵食箇 所の把握を合わせて行う。また、バー地形の回復には砂の供給が必要なためサンドバイパス養浜(計画量8万m<sup>3</sup>/年)の継続的な実施が必要である。




#### 天竜川東側 浅羽海岸 簡易GPS汀線測量

 ・浅羽海岸の浜崖拡大範囲のモニタリングとして簡易GPS汀線観測を2020 (R2) 年度から開始しており、2023年度 も実施し、2023年台風第7号来襲前の4月,7月、来襲後の2023年9月,12月の結果について整理した。
 ・2023年7月時のSBS吐出口周辺で浜幅が狭い状況に対して、台風後の9月時は汀線が前進したが、12月時は再 び汀線が最大30m程度後退した。10~12月に天竜川河道掘削土砂と福田漁港浚渫土砂よる養浜を実施中であり、


養浜後の汀線変化状況を引き続きモニタリングしていく。 2023年4月21日 2023年7月26日 2023年9月1日 2023年12月26日 汀線後退量約**3**0m 159+100m 153+100m 154 154+100m 155 155+100m 156 156+100m 157 157+100m 158 158+100m 159 152150 153 151+10 **†** ѕвѕ 吐出口 100 200 n




天竜川東側 大須賀・大浜海岸のモニタリング結果


















# 天竜川東側 大須賀・大浜海岸 地形変化状況(近3年)








#### 天竜川東側 浜岡・御前崎海岸 地形変化状況(近3年の変化)



## 天竜川東側 御前崎海岸 地盤沈下量

地盤沈下量について 験潮場の上下変動(海岸昇降検知センター)より ・平成25年度(第15回)の検討時点においては、御前崎(験潮場)では1960(\$35)年頃から2011年時点 まで一様に沈降が続き、累積沈降量は40cmに達していた。沈降速度は約8mm/年であった。 ・令和6年2月現在においては、2022年12月までのデータが整理されており、沈降速度は約8mm/年 (=50cm/63年)で前回との変化は少ない。






### 天竜川東側 御前崎海岸・御前崎港周辺 地形変化状況(漁業と連携した海底地形調査)

• 南駿河湾漁業協同組合に所属するシラス漁船および遊漁船(御前崎港および地頭方漁港より出港)において、

- 2020(R2)年より11隻で調査を開始。
- 2023 (R5) 年においても水深5m~20m付近の地形データが取得できている。
- 御前崎海岸の筬川河口~中西川河口間の水深5m以浅でやや堆積している。
- 白羽地区は陸上養浜箇所前面の水深5m以浅でやや侵食が見られる。
- マリンパーク御前崎の沖側の地形変化は少ない。

【漁業と連携した海底地形調査】 この調査は、南駿河湾漁協所属のシラス漁船および遊漁船で使用されている魚群探知機の水深・位置データを外部記録媒体に記録し 深浅データを作成しているものである。(三重大学と静岡県が協働で実施)漁が行われている期間内で任意の時期を抽出できる。



# 天竜川東側 浜岡・御前崎・相良海岸の侵食対策の検討状況 ②御前崎海岸(白羽地区)、③マリンパーク御前崎の土量変化

# 今後の養浜計画の検討等に際して、各海岸の土量変化解析より区分毎の傾向値(万m<sup>3</sup>/年)を算出した。なお、傾向値についてはモニタリングにより見直し・更新を行う。


・御前崎海岸(白羽地区):航空写真による2003~2023年(20年間)の砂浜面積変化量に漂砂の移動高7mを与えて算出
 ・マリンパーク御前崎 :深浅測量による2009~2017年(8年間)の水深変化量から算出




2023年11月撮影


73






# 相良須々木海岸 地形変化状況(長期)






# 相良片浜海岸 地形変化状況(長期)



# 相良片浜海岸 地形変化状況 (近3年の変化)




# 榛原港海岸の汀線変化状況

# ■榛原港海岸(静波海岸)の汀線変化

(第15回駿河海岸保全検討委員会 資料-3より抜粋)の汀線変化は小さい。

1965(S40)年以降の汀線変化によると、榛原港海岸(静波海岸)

 勝間田川と坂口谷川浚渫土砂を用いた養浜が静波海岸等で実 施されている。



#### ■勝間田川浚渫実績

年度	<b>浚渫土量</b> (m <sup>3</sup> )	養浜先等
2013	4,200	静波海岸4,200m <sup>3</sup>
2014	2,340	片浜海岸1,800m <sup>3</sup>
2015	2,600	静波海岸2,600m <sup>3</sup>
2016	1,900	静波海岸1,900m <sup>3</sup>
2017	2,200	静波海岸2,200m <sup>3</sup>
2022	3,200	静波海岸3,200m <sup>3</sup>
2023	6,300	静波海岸6,300m <sup>3</sup>

79




+100m

侵食 堆積

#### ■榛原港海岸(静波海岸)の浜幅

(第15回駿河海岸保全検討委員会 資料-3より抜粋)

・2005年時に比べると、2022年時はやや浜幅が狭い状態であり、勝間田川付近の浜幅が約140m、北側の駿河海岸榛 原工区との境界付近の浜幅が約60mの状態である。




# 浜岡・御前崎・相良海岸の侵食対策の検討状況 ④相良須々木海岸、⑤相良片浜海岸の土量変化

81

今後の養浜計画の検討等に際して、各海岸の土量変化解析より区分毎の傾向値(万m<sup>3</sup>/年)を算出した。なお、傾向値についてはモニタリングにより見直し・更新を行う。

#### 【長期変化】(深浅測量開始時期~現在)

相良須々木海岸:深浅測量による1990~2023年(32年間)の海浜断面積変化量(算出範囲T.P.+2~-4m)から算出
 相良片浜海岸 :深浅測量による2009~2023年(13年間)の海浜断面積変化量(算出範囲T.P.+2~-5m)から算出




## 浜岡・御前崎・相良海岸の侵食対策の検討状況 ④相良須々木海岸、⑤相良片浜海岸の土量変化

今後の養浜計画の検討等に際して、各海岸の土量変化解析より区分毎の傾向値(万m<sup>3</sup>/年)を算出した。なお、傾向値についてはモニタリングにより見直し・更新を行う。

#### 【最近の変化】(2012年~現在)

※2011年台風第15号来襲時に広域に侵食が生じており、来襲後以降の地形変化を把握した。


相良須々木海岸:深浅測量による2012~2023年(10年間)の海浜断面積変化量(算出範囲T.P.+2~-4m)から算出
 相良片浜海岸 :深浅測量による2012~2023年(10年間)の海浜断面積変化量(算出範囲T.P.+2~-5m)から算出




# 浜岡・御前崎・相良海岸の侵食対策の検討状況 ④相良須々木海岸、⑤相良片浜海岸 2019年台風第19号時の波浪来襲状況

・ 台風第19号は日本の南を北上し、12日19時頃に伊豆半島に上陸した。ナウファス御前崎での最大有義波高は11.25m, 14.8sを観測した。台風第19号時の波浪は、過去の高波浪時と比較してやや東寄りから入射したことが特徴である。






月日



# 浜岡・御前崎・相良海岸の侵食対策の検討状況 ④相良須々木海岸、⑤相良片浜海岸 2019年台風第19号時の波浪来襲状況(波浪推算)

• 沿岸を①~⑧の区間に分け、各区間の汀線法線方向に対する波の入射角を以下に示す(水深4~5mの波向を対象)。 ③相良港海岸須々木地区と⑧静波海岸突堤北側では、波は汀線に対してほぼ正面から入射している。③⑧を除く全区間では、 波は汀線に対して正面よりやや南寄りから入射しており、南から北方向への沿岸漂砂移動が生じたと考えられる。



沿岸方向距離(km)

# 浜岡・御前崎・相良海岸の侵食対策の検討状況 ④相良須々木海岸、⑤相良片浜海岸 2019年台風第19号前後の汀線変化状況

- ・ 2019年台風第19号後の12月時には全域で汀線が後退したが、2020年11月時には相良片浜海岸のX=1~2kmを除いて浜幅の回復が見られた。
   ・ 2023年11月時には相良片浜海岸のX=1~2kmにおいても汀線が前進し、回復が見られた。
- ⇒相良海岸では2019年台風第19号時に顕著な汀線後退が全域で見られたが、下記の浜幅分布では侵食傾向の相良片浜海岸の浜幅は2019年1月時点の浜幅まで回復している。また、後述の海浜断面変化から汀線付近の土砂は岸沖漂砂により沖側に移動したが、2023月年11月時点までに概ね汀線および水中部の回復が見られる。

以上より、高波浪前後の短期変動による汀線および水中部の回復は概ね確認されたが、長期的な汀線後退による砂浜消失区間の回復は見られないため、継続的な養浜とモニタリングを実施していく必要がある。

