

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果（速報・第 45 報）

「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定（以下「安全協定」という。）」に基づき、発電所から半径 10km 圏内で実施している発電所周辺の環境放射能調査についてお知らせします。

平成 26 年 10 月 31 日付けの前の報告以降、下記の測定項目の一部において過去の変動幅（特に断りのない限り、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故（以下「東電事故」という。）発生前の過去 10 年の最小値と最大値の範囲）の上限を超過しましたが、浜岡原子力発電所の影響ではなく、調査の結果、東電事故の影響が原因であると推定しました。

記

1 測定結果（表中の括弧内の数値は検出下限値を表す）

(1) 浮遊塵

表 1（採取期間：10/1～11/3）

単位：mBq/m³

採取地点	測定機関	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be(参考)
御前崎市 白砂	監視センター	検出されず (0.010)	検出されず (0.0095)	5.37 (0.29)
御前崎市 中町	中部電力㈱	検出されず (0.012)	検出されず (0.012)	4.08 (0.23)
御前崎市 平場	監視センター	0.019 (0.012)	0.050 (0.013)	5.6 (0.32)
御前崎市 白羽小学校	中部電力㈱	検出されず (0.012)	検出されず (0.012)	4.5 (0.36)
牧之原市 地頭方小学校	中部電力㈱	検出されず (0.012)	検出されず (0.012)	4.33 (0.25)
過去の変動幅※		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

※ 平成 14～22 年度の測定値の最小～最大の範囲です。

(2) いせえび（発電所周辺海域、10/29 採取）

表 2

単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
御前崎港沖	監視センター	検出されず (0.040)	0.11 (0.036)	146 (3.2)
	中部電力㈱	検出されず (0.057)	0.12 (0.046)	148 (3.2)
過去の変動幅		検出されず	0.047～0.098	(自然放射性核種)

(3) 原乳（掛川市：10/17 採取、菊川市：10/20 採取）

表 3

単位：Bq/kg 生

採取地点	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
掛川市 下土方	監視センター	検出されず (0.014)	0.014 (0.0090)	48.5 (1.1)
	中部電力(株)	検出されず (0.017)	0.018 (0.013)	46.6 (0.94)
菊川市 嶺田	監視センター	検出されず (0.015)	0.014 (0.0089)	47.3 (1.1)
	中部電力(株)	検出されず (0.020)	検出されず (0.015)	46.4 (1.1)
過去の変動幅*		検出されず	検出されず～ 0.029	(自然放射性核種)

※ 御前崎市三間（平成 13～14 年度第 3 四半期）、御前崎市名波（平成 14 年度第 4 四半期～20 年度）、宮木ヶ谷（平成 21～22 年度）、及び、掛川市下土方（平成 16～22 年度）の測定値の最小～最大の範囲です。

(4) 玄米（御前崎市：10/3 採取、牧之原市：10/8 採取）

表 4

単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
御前崎市 下朝比奈	監視センター	検出されず (0.024)	検出されず (0.022)	74.0 (1.6)
	中部電力(株)	検出されず (0.033)	検出されず (0.025)	72.3 (1.7)
牧之原市 地頭方	中部電力(株)	検出されず (0.027)	検出されず (0.019)	70.6 (1.6)
過去の変動幅		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

(5) 海岸砂（放水口付近 4 地点、10/10 採取）

表 5

単位：Bq/kg 乾土

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
放水口付近 (4 地点)	監視センター	検出されず (0.56～0.61)	検出されず (0.58～0.67)	295～398 (21～25)
	中部電力(株)	検出されず (0.65～0.71)	検出されず (0.44～0.49)	293～383 (19～21)
過去の変動幅		検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

(注) 表 1～5 に記載の核種以外の対象核種については、全て検出されませんでした。

<参考>

10～31km 圏内環境放射能調査^{*}について

(測定機関：静岡県環境放射線監視センター)

※安全協定とは別にバックグラウンドの把握等を目的に県の事業として平成 25 年度から実施。

(6) 玄米

表 6

単位：Bq/kg 生

採取場所	採取日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
森町飯田	9 月 1 日	検出されず (0.071)	検出されず (0.067)	71 (3.3)
菊川市上平川	9 月 2 日	検出されず (0.068)	検出されず (0.066)	66 (3.1)
掛川市大坂	9 月 5 日	検出されず (0.073)	検出されず (0.072)	77 (3.4)
焼津市上小杉	9 月 11 日	検出されず (0.070)	検出されず (0.066)	67 (3.1)
島田市阪本	9 月 11 日	検出されず (0.053)	検出されず (0.043)	70 (3.0)
磐田市上大之郷	9 月 24 日	検出されず (0.067)	検出されず (0.066)	70 (3.2)
袋井市新池	9 月 24 日	検出されず (0.066)	検出されず (0.071)	65 (3.1)
吉田町神戸	9 月 26 日	検出されず (0.059)	検出されず (0.060)	74 (3.1)
吉田町川尻	9 月 26 日	検出されず (0.055)	検出されず (0.080)	69 (3.0)
藤枝市高柳	10 月 22 日	検出されず (0.068)	検出されず (0.068)	69 (3.2)

(7) かんしょ

表 7

単位：Bq/kg 生

採取場所	試料採取日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
掛川市沖之須	9 月 30 日	検出されず (0.078)	検出されず (0.075)	143 (5.0)
磐田市見付	10 月 30 日	検出されず (0.085)	検出されず (0.091)	142 (5.3)

(8) 柿

表 8

単位：Bq/kg 生

採取場所	試料採取日	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
森町飯田	11 月 10 日	検出されず (0.069)	検出されず (0.063)	52 (3.0)

2 原因調査

平成 26 年度環境放射能調査結果の評価方法に基づき、上限超過事象に影響を与えると考えられる項目について調査を行いました。

- (1) 測定系及びデータ伝送・処理系の健全性
- (2) 降雨等による自然放射線の変化による影響
- (3) 前処理・測定の妥当性
- (4) 核爆発実験等の影響
- (5) 統計に基づく変動の検討
- (6) その他

3 原因の推定

浜岡原子力発電所は、平成 23 年 5 月から運転停止中であること、また、排気筒や放水口モニタ等の測定値にも変化が見られないことから、浜岡原子力発電所からの影響ではないと考えられます。

原因を調査した結果、前処理等に問題は認められず、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられます。

4 人工放射性核種の影響について

特に断りのない限り、放射性セシウム濃度は ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の合計を指します。

(1) 浮遊塵

^{134}Cs 及び ^{137}Cs が検出され過去の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は東電事故の影響が最も大きかった平成 23 年 3 月と比較して 1/230 程度にまで減少しています。この値を基に内部被ばく線量を推定したところ、平成 26 年度の内部被ばくの増加は 0.000019mSv*程度と推定され、公衆の年間被ばく線量限度 1mSv/年と比較して十分に低く、健康への影響を心配するレベルではありません。

※ 平成 26 年 4 月～平成 26 年 10 月の実測値（一番濃度が高かったモニタリングステーションの値）を用い、11 月以降は 10 月の状態が継続すると仮定して計算しました。

(2) いせえび

^{137}Cs が検出され、過去の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は東電事故の影響が最も大きかった平成 23 年 7 月と比較して 1/10 程度にまで減少しています。

被ばく線量に換算すると 0.000011mSv*程度と推定され、公衆の年間被ばく線量限度 1mSv/年と比較して十分に低く、健康への影響を心配するレベルではありません。

※10 月の値のいせえびを、「環境放射線モニタリング指針」（原子力安全委員会）に記載されている無脊椎動物の摂取量（20g/日）で 1 年間毎日摂取し続けると仮定して計算しました。

(3) 原乳

^{137}Cs が検出されましたが、過去の変動幅の範囲内でした。

(4) 玄米

検出されませんでした。

(5) 海岸砂

検出されませんでした。