

【自由回答】 可能な範囲で、被害の状況について教えてください。

身近な川：抜川

番号	河川名	性別	年齢	S 4 7 以前	S 4 8 S 5 7	S 5 8 H 4	H 5 H 1 4	H 1 5 H 2 4	意見
N1	抜川	男	40代	—	—	—	—	—	抜川が246BPのPで氾濫した。（2009年の小山町の被害の出た時）
N2	抜川	女	30代	—	—	—	—	○	川沿いに植えてある作物が流されてしまった。川を三面張にしてから2,3回被害があった。以前は全くなかったのですが。
N3	抜川	女	50代	—	—	—	—	○	排水口が雨水を飲み込めずあふれ、門の前が水であふれた。一段高かった為、庭に水は入らなかったが、家から出れなかった。市役所の職員が水門を開けてくれた。
N4	抜川	女	50代	—	—	—	—	○	抜川へ流れる用水路の水位が上昇し、国道138側溝があふれ冠水した。用水の水が敷地内に流入し、土砂、資材が流された。山からの水で、土砂が側溝にも溜まり、後日大がかりな除去作業を要した。側溝の水路が、国道下に分岐したり、屈曲が多かった為
N5	抜川	男	60代	—	—	—	—	○	平成22年、台風9号で川の水があふれ、水田へ。水田のあぜを崩し、あぜを修理した。
N6	抜川	男	70代	—	—	—	—	○	上流から流れる水は、下流へ下がるのが当たり前だが、下流の川幅等が狭い。又、土管が細い等の問題有り。
N7	抜川	男	70代	—	—	—	—	○	山崩れ、水害
N8	抜川	女	50代	—	—	—	○	○	近くの小さい川の水量が増え、庭一面に水が流れてきた。
N9	抜川	女	60代	—	—	○	—	—	庭先まで川の水が流れてきた。
N10	抜川	女	50代	—	○	—	—	—	川が氾濫して田の土手を押し流した。
N11	抜川	男	60代	—	○	—	—	—	川岸がくずれ、駐車していた車が落ちた。
N12	抜川	男	60代	—	○	—	—	—	自宅前の橋が破損した。（元々仮設であった）
N13	抜川	男	60代	—	○	—	—	—	増水で橋ゲタに流木がつかえて、道路に水が溢れ、何軒かが床下に浸水した。
N14	抜川	男	70代	—	○	—	—	—	床下浸水
N15	抜川	男	50代	—	○	—	—	○	雨水などを側溝から河川に放流する水路が少なく、氾濫して田畑に流入し、土手が損壊した。
N16	抜川	男	50代	—	○	—	—	○	川壁が水流で削り取られた。
N17	抜川	男	60代	—	○	—	—	○	両岸の崩壊、田への土砂の流入 支流への土砂、流木等の流入