

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年10月26日 15:50~16:10
2 監視員	■■■■■
3 業者氏名	■■■■■
4 業者住所	熱海市伊豆山 赤井谷残土処分地
5 立会者	なし

6 現地の状況

- ・10月20日に掘り起こした木くずの山及び埋め戻した穴については、特に変化なし。
- ・若干、周辺の土の盛り方に変化がみられるが、大きく作業をしたような形跡はない。
- ・トラックから土砂を落とすための穴は土で埋められていた。
- ・重機は、アームを道路の反対側に伸ばしたような状態で止められていた。(トラックなどの進入を阻止するためか?)
- ・降り続く雨のため、残土処分場の法面の崩落箇所や水溜りが以前よりも増えている。最上段部にも一部水溜りができていた。
- ・進入路の右手にあるドラム缶の本数が増えている。また、以前にはなかったものとして、ドラム缶の手前あたりに白い粉が散らかっており、その近くには石板の廃材のようなものの割れたものが数枚置かれていた。

進入路方向からの全景



掘り起こして仮置きした木くずの山



白い粉



石板?



埋め戻した穴



7 今後の対応

引き続き立入調査を継続する。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			施設	埋立
	下水処理施設				その他
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
	その他				
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	