【施設効果事例】初川砂防堰堤（静岡県熱海市熱海）

国土交通省

位置図



○令和６年８月22日から９月１日の台風第10号により、土石流が発生したが、県が整備した砂防堰堤により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日　：令和６年９月１日（0時00分頃）
降雨状況：連続雨量　　368mm　（８月29日16時　～30日18時）
　　時間最大雨量　　46mm　（８月30日16時　～　17時）
発生箇所：「初川４号砂防堰堤」静岡県熱海市　熱海
捕捉量　：約170m^3

初川４号砂防堰堤除石工　実施時

土砂捕捉状況