

平成16年10月9日15:50
総務部防災局災害対策室

(件名)

台風22号に関する情報(15時現在の被害状況)

1 被害状況

別表参照

2 災害対策本部等設置状況

・災害対策本部

5:06 榛原町

5:30 磐田市

7:30 島田市

8:20 相良町

9:00 龍山村

9:35 佐久間町

9:45 沼津市

12:00 熱海市、賀茂村

13:10 東伊豆町

3 道路の状況

・全面通行止め(45路線、61箇所)

・片側通行止め(1路線、1箇所)

4 高速道路の状況

・上下線通行止め(静岡IC~吉田IC)

5 鉄道・バス

(運転見合わせ)

・JR新幹線(新富士~掛川)

・JR身延線(西富士宮~甲斐常葉)

・JR御殿場線(御殿場~足柄)

6 県の対応

- ・第3次事前配備体制（直ちに災害対策本部を設置できる体制） 12：30
- ・水防 第1次非常配備体制 5：20

7 その他

- 自衛隊 34 普通科連隊 LO（連絡要員） 4名 12：20 県庁到着
- 自衛隊 34 普通科連隊 待機状態

以上

表 1 - 1 台風 22 号の被害状況(15 時現在)

県防災局

区分	伊豆	熱海	東部	富士	中部	志太・榛原	中遠	西部	北遠
人的									
住宅			・沼津市 床上 8、 床下 30 ・三島市床下 1	・富士市 マンホールに水、トイレ逆流		・相良町床下 24 ・榛原町床上 9 床下 13 ・大井川床下 3	・袋井市床上 1、床下 5 ・御前崎市床下 2 ・福田町床下 10 ・小笠町床上 1 床下 22		
避難状況	・ 14:00 東伊豆 稲取自主避難 1 名 ・ 15:00 自主避難 東伊豆 稲取 1 名 大川 1 名 松崎町雲見 1 名 賀茂村柴 1 名 浜 1 名 安良里 2 名	・ 伊東市内自主避難 1 世帯 2 名	・ 10:00 大仁町 自主避難 大仁 高校脇山崩れのおそれ 1 世帯 3 人 自主避難 ・ 韮山町福祉保健センター 8 世帯 13 人		・ 静岡市清水入江自主避難 1 戸 (2 人) ・ 静岡市清水不二見自主避難 1 戸 (2 人)	・ 榛原町自主避難 16ヶ所 61 人 ・ 焼津市自主避難 8 世帯 10 人 ・ 9:20 相良町大井川自主避難 40 世帯 95 人	・ 7:55 菊川町上本団地土砂崩 1 階住民避難 ・ 9:30 小笠町 岳洋町内会、下平川地区 9 世帯 17 人、加東地区 21 世帯 47 人 ・ 11:00 菊川町 下内田 2204-1 井出タダシ宅 裏山崩壊 (避難状況確認中) 稲ヶ部自治会	・ 11:00 浜松市 高台公民館 2 人 避難 (裏山くずれ) ・ 11:00 浜松市 志戸呂団地北側崩落の危険性、4 世帯 6 名を公民館へ誘導中	・ 水窪町向島 1 人 自主避難、草木 1 人 自主非難 ・ 佐久間町 大井 自主避難 1 人

表 1 - 2 台風 22 号の被害状況(15 時現在)

県防災局

区分	伊豆	熱海	東部	富士	中部	志太・榛原	中遠	西部	北遠
避難状況 (続き)			・沼津市自主避難 原小 1 世帯 3 名 志下 5 世帯 12 名 大平中 2 世帯 8 名 大平小 1 世帯 2 名 第 4 地区センター 1 世帯 2 名 ・沼津市避難勧告 原中 26 世帯 46 名				・大東町下土方 2 世帯 4 名自主避難		

表 1 - 3 台風 22 号の被害状況(15 時現在)

県防災局

区分	伊豆	熱海	東部	富士	中部	志太・榛原	中遠	西部	北遠
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・伊東西伊豆崩土 1 時間完了予定 ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・熱海新道のり面崩土 ・網代がけ崩れ 1 件 	<ul style="list-style-type: none"> ・三島市佐野がけ崩れ 大仁町 大仁高校裏山側崩土 (がけ崩れ) ・沼津市 6 ・伊豆市 1 ・戸田村 1 ・大仁町 2 ・小山町 3 (道路) ・三島市 3 ・沼津市 6 (通行止め) ・伊豆長岡町 2 ・戸田村 1 ・函南町 5 ・萠山町 5 	<ul style="list-style-type: none"> ・富士市中里冠水 ・富士市 岩本農道崩れ ~ 通行止 ・富士宮市 市道外 10 号線全面通行止、西山アコ山線全面通行止 	<ul style="list-style-type: none"> ・8:30 由比町東山寺農免道路 2,3 箇所土砂崩れ(調査中) ・静岡市八幡静鉄ジャストラインバス迂回運転 ・静岡市 道路 26 箇所、河川 28 箇所、崩れ 5 箇所 ・由比町 農道 	<ul style="list-style-type: none"> ・萩間川あふれ ・相良町大江東中橋下流左岸 ・大井川道路 14 箇所流水 ・榛原町山崩れ 6 箇所、道路 32 箇所 	<ul style="list-style-type: none"> ・7:10 大須賀町 県道 掛川大東大須賀線東大谷地内通行止め、 ・7:10 浅羽町 県道磐田掛川線浅名地区通行止 ・相良町 重油タンク転倒、 10:00 から消防団吸着作業、 13:00 完了重油 100 リットル除去済 ・11:00 菊川町 峰田水位 2.08m (水防警報第 4 号) 	<ul style="list-style-type: none"> ・7:00 雄踏町土砂崩壊、工場一部破損 ・浜松市がけくずれ ・11:10 浜松市 入野中崩落 ・11:00 浜松市 安間川あふれのおそれ(土木確認中) ・浜松市富塚町 土砂崩落(土木確認中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・11:00 天竜市 小川停電 10 戸 (中電から)

表 1 - 4 台風 22 号の被害状況(15 時現在)

県防災局

区分	伊豆	熱海	東部	富士	中部	志太・榛原	中遠	西部	北遠
その他 (続き)							・がけ崩れ 掛川市 2 大東町 5 御前崎市 7 小笠町 11 菊川町 3 森町 4 磐田市 3		