

## 概況

令和5年上半期の交通基盤部発注工事等事故は、**23件**（前年同期21件）です。件数は若干増加していますが、重大事故件数はゼロを継続しています。紙一重の差で軽微な事故が重大事故になりますので、安全意識を高め工事を進めるようお願いします。

埋設管損傷事故は、「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」の遵守等により、これまでのところ発生していません。

## 安全対策の好事例

### 掘削工事前の探査機器等を使用した事前確認

○「地下埋設物・躯体埋込み配管等の事故マニュアル(中部地方整備局営繕版)」では、地下埋設物・躯体埋込み配管等の近接作業を行うにあたり、発注者と受注者の両者が、設計段階・発注段階・施工段階において、チェックリストを用い、様々な立場の視点で確認し、事故防止に努めるとされている。

・対象：地下埋設物(給排水管、ガス管、ケーブル等)、躯体埋込み配管(RC造等の柱、壁、スラブ、梁等の構造体に埋め込まれた配管)


・「施工段階」では、受注者等：**①設計図書等を踏まえた現地調査の実施**、②施工計画書の作成・確認、**③適切な近接作業の実施と内容の報告等**

⇒今回は、管理者が保管する台帳や図面等で分からない場合、**探査機器を活用した探査方法等を紹介。**

#### 【埋設物調査に探査機器を使用】




#### 【埋設表示シートをアルミ箔付き仕様】




## 事故関連データ

▼ 4事務所1課では工事事務発生ゼロ！



▼ 上半期工事事務発生件数は、前年とほぼ同じ傾向



※事故発生率(%) = 事故件数(件) / 工事・委託実施件数(件)

下半期に工事事務発生件数が増加する傾向があるので要注意！

## A- Press について

『A』は、ずばり安全（Anzen）のA

『A』は、アルファベットの最初の文字

工事等に当たり、安全は最も優先されます。  
安全意識の向上と情報共有のために、工事等の受発注者に毎月発信していきます。

### 【令和5年9月の工事等事故】

- 1 法面を除草作業中、足を滑らせ転倒し、刈払い機の刃により足の筋肉を断裂させた人身事故
- 2 倒木処理で、小割した倒木をクレーンでダンプに積込む際、個人宅のNTT引込線を損傷させた物損事故