

建設関連業務委託事故一覧表 (H21~R3) (土木・農林土木) 道路維持等を除く

発 生			労働災害			公衆災害			物 損			死亡傷害				公衆災害(物損)					備 考 (参考:HP掲載 事例集 年度-番号)							
年 度	月	曜 日	時 刻	死 亡	傷 害	死 亡	傷 害	物 損	計 (物損除く)			委 託 名	事 故 概 要	事 故 分 類	1 墜 落 転 落	2 転 倒	3 火 災 等	4 其 他	1 地 下 埋 設	2 車 両 運 行		3 飛 石 飛 散	4 其 他	5 其 他				
									死 亡	傷 害	計																	
計				0	10	15	0	0	25	0	25	25	50件						10	6	4	4	1					
H21	11	金	13:50		○						○	○	橋梁点検業務委託	被災者は、橋の調査のため幅0.6m程度の水路天端を移動し、方向転換の際に、足を滑らせ水路に転落した。	墜落・転落	○												
H22	6	木	10:30		○						○	○	効果検証調査業務委託	魚道の推進を測るために、被災者は河川の中央に位置する魚道まで頭首工の天端を歩いて移動中、足を滑らせて下流側高さ80cm程度下にすべり落ち、左足を骨折した。	墜落・転落	○												
	8	木	15:00		○						○	○	災害時における測量設計等業務委託に関する協定書に基づく要請業務	被災者は、急な崩壊斜面で測量を昼食後から3時ごろまで水分補給等のないまま行い、軽度の熱中症となった。	熱中症					○								
H23	5	火	12:50						○				地質調査業務委託	ボーリング調査中、簡易水道組合から埋設物件の情報を得たため、現地立会を求めず150cm試掘を行ったが、地表面より60cm掘進したところで、水道管に接触し、破損させた。	第三者事故							○						
	7	火	19:45						○				土質調査業務委託	土質調査後、調査箇所を常温合材で仮復旧し、交通開放していたが、大雨により仮舗装の一部が破損し、深掘れしたのが原因で、複数の車両の一部を破損させた。	第三者事故								○					
	8	土	10:55						○		○	○	調査委託	CBR試験に伴う舗装復旧工事において、車両系建設機械を道路通行許可のない市道を自走移動中にトンネル内で通行車両2台が追突した。被災者及び通行車両の運転者計3名が負傷した。	交通事故								○					
H25	9	火	13:30						○				土質調査業務委託	CBR試験サンプルの掘削中に旧水道の石綿管を破損し、そのまま補修することなく埋設した。	第三者事故									○				
	10	月	15:00		○						○	○	地質調査業務委託	ボーリング調査でケーシング挿入作業中に、ボーリングロットがロットホルダー等により確実に保持されていなかったため、被災者の左手薬指がケーシングヘッドと落下してきたロットに挟まれ、複雑骨折した。	挟まれ・巻き込まれ								○					
	10	火	15:00						○		○	○	設計業務委託	橋梁の現地調査において、被災者は、護岸を駆け上がったため、目測を誤り、中間横桁に頭部を打ちつけた。	その他								○					
	10	金	20:30						○				土質調査業務委託	土質調査で掘削し常温合材で仮舗装した個所が、大雨で深掘れし、複数の通行車両が破損した。	第三者事故									○				
	12	水	9:30						○				土質調査業務委託	舗装補修工事のための土質調査の掘削中に、地元が管理する簡易水道管を破断した。市管理の水道管については、水道管配置図により埋設を確認していた。	第三者事故									○				
	1	月	9:30						○			○	○	用地測量・物件調査業務委託	被災者は、立木をつかんで斜面を登ろうとしたところ立木が枯木のため折れて高さ1.5mの斜面より転落し、左首骨折した。	墜落・転落	○											
H26	4	木	11:00		○						○	○	測量・設計・用地測量・用地調査業務委託	災害防除の測量業務委託の現地調査を行っていたところ、被災者が誤って3m下の道路に滑落、首およびろっ骨の骨折した。安全帯等を使用していなかった。	墜落・転落	○											H26-2	
	5	金	10:30						○			○	測量・設計業務委託	被災者は、斜面上を降りるため、足場を探りながら木につかまるところ、木が折れ転落した。	墜落・転落	○												
	9	月	11:30		○						○	○	基礎調査業務委託	被災者は次に降りる際につまづき、両手にスタッフとポールを持っていたため、転倒した。頭部・頸部を打撲と裂傷を負った。	墜落・転落	○											H26-17	
	9	木	17:30						○			○	深浅測量業務委託	深浅測量作業中、測量機器(リモコンポート)が行方不明になったため、被災者は消波ブロックの上に登りポートを捜索中に、足を滑らせ転倒、大腿を強打し腰もひねった。	転倒		○											
	9	水	11:45						○			○	○	調査測量設計委託	被災者は、崩土が堆積し、不安定な路面となっている作業道を通行中、転石に足をとられバランスを崩し転倒、仙骨を骨折した。	転倒			○									H26-16
H27	7	月	21:00						○				土質調査業務委託	土質調査のため舗装路盤を切断後、雨水と車輪通過時の衝撃により舗装盤が抜け出し、生じた段差により通行車両のタイヤとホイールが損傷した。	第三者事故										○			H27-6
	8	日	不明						○			○	○	設計業務委託	情報誌取材補助のため、河川周辺を移動中に、被災者の顔面部をアブラしき虫に刺された。	その他									○			
	8	火	9:00						○				地すべり観測業務委託	地すべり観測機器(地盤伸縮計の保護箱)を載せる架台の支柱の打ち換えを事前確認なく行ったところ、埋設していた水道管を破断させた。	第三者事故									○			H27-11	
	9	火	22:30						○				測量・設計業務委託	トンネル内の調査を片側交互通行規制を行っていたところ、通行車両がトンネル壁面に衝突し、壁面及び車両を損傷した。	第三者事故										○			
	10	木	13:30						○			○	○	測量設計委託	被災者が、降車時に道路上から高低差3m程度の畑に落下し、かかとを骨折した。	墜落・転落	○											

建設関連業務委託事故一覧表 (H21~R3) (土木・農林土木) 道路維持等を除く

発 生		労働災害			公衆災害			物 損			死亡傷害					公衆災害(物損)					備 考 (参考:HP掲載 事例集 年度-番号)				
年 度	月	曜 日	時 刻	死 亡	傷 害	4日未満	死 亡	傷 害	物 損	計 (物損除く)			委 託 名	事 故 概 要	事 故 分 類	1 墜 落 転 落	2 転 倒	3 他 の 死 傷	1 地 下 埋 設	2 車 両 通 行		3 飛 石 飛 散	5 そ の 他		
										死 亡	傷 害	計													
H28	4	水	16:30						○			土質調査業務委託	土質調査が終了し、掘削機械(BH)を道路から片付ける際、道路に設置してあった看板に建設機械が接触し、看板及び支柱を破損した。	第三者事故								○	H28-1		
	6	水	9:30						○			土質調査業務委託	土質調査のため車道を車両系建設機械にて掘削し、水道の引込管を破損させた。周囲の土質とは異なる土質が出ていたが機械掘削を行った。	第三者事故					○					H28-6	
	10	金	10:00			○				○	○	地質調査業務委託	簡易動的コーン貫入試験のロットの引き抜きのため、ハンマーを逆向きに使用していたところ、被災者の指をロットと貫入機で挟んだ。	挟まれ・巻き込まれ			○								
	12	月	15:45						○			耐震詳細設計	詳細調査のため設置していた仮設の単管足場の撤去作業中に、単管パイプを落とす、下部に露出していた排水管を欠損させた。	第三者事故								○		H28-19	
	1	火	10:40						○			土質調査業務委託	交差点改良に伴う土質調査業務委託の試掘作業時に上水道管路図と異なる場所にあった、上水道管を破損した。	第三者事故						○				H28-23	
H29	8	火	12:00		○					○	○	埋蔵文化財発掘調査業務委託	被災者は、作業用品をとりに行きためり廊下を歩いていた際、敷かれていたすのこに踏み転倒し、左手を負傷した。	転倒			○								
	10	土	17:00						○			土質調査業務委託	土質調査を実施するため、あらかじめ既設舗装をカッターで20cm程度に切断したが、調査は雨のため中止となった。降雨と通行車両の荷重により、舗装がめくれあがったため、走行中の自動車の車底部を損傷した。	第三者事故							○				
	12	金	10:00			○				○	○	用地測量・用地調査業務委託	用地幅杭を設置中に足元がくずれ、被災者が沢に約2m滑落し、頭部を打撲、ヘルメットを着用しておらず、2cm程度の裂傷を負った。	墜落・転落	○										
	12	月	9:30						○			橋梁定期点検業務委託	強風等により、規制予告看板が倒れ、トラックにより跳ね上げられた看板が後続の車両に接触した。看板は、結束可能な場所がなかったため、おもりで押さえつけていたが、おもりとは結束されていなかった。	第三者事故									○		
	1	木	9:10			○				○	○	調査設計委託	被災者は、防護柵を乗り越える際、進行方向にあった石につまづき、左足首をねん挫した。	転倒			○								
H30	6	日	13:50						○			調査委託	ボーリング掘削作業中に、水道管管理者へ埋設状況の確認を怠り、ケーシングが上水道管に接触し破損させた。	第三者事故									○		
	8	月	9:45						○			調査委託	道路拡幅のため用地買収をした茶園において、土質調査のため、車両系建設機械で試掘中に、茶園所有者が敷設した埋設管を破損した。	第三者事故								○			
	10	金	8:30						○			調査委託	狭小道路において、一般車両をよけた際に運搬車両が道路の排水施設に接触し、破損させた。	第三者事故								○			
	11	水	8:20						○			点検業務委託	高所作業車を移動する際、建物間の連絡通路に接触し損傷させた。	第三者事故									○		
R1	8	木	14:30			○				○	○	施設整備検討業務委託	被災者は、倒木が積み重なった場所で現地作業中に倒木を踏み抜き転倒し、木の切株に頭を強打し、眼珠損傷した。	転倒			○								
	9	木	15:45			○				○	○	測量・設計業務委託	平面測量作業中、被災者は腐葉土に足を取られて滑り、転倒し、うつ伏せ状態で斜面を約10m(高低差約8.0m)滑落した。ヘルメットを着用していなかった。	墜落・転落	○										
	12	水	13:30			○				○	○	測量・設計業務委託	河川内の測量を作業中に、被災者が濡れた石に足を滑らせ転倒し、頭部を負傷した。ヘルメットを着用していなかった。	転倒			○							R1-2	
	1	火	12:00			○				○	○	測量業務委託	測量の事前調査中に、観測ポールが倒れかけたため、被災者が慌てて駆け寄った際にバランスを崩し、道路擁壁を転落し、左足首、腰部を負傷した。	墜落・転落	○										R1-5
R2	10	月	9:10						○			土質調査業務委託	掘削機械の仮置き場としてスーパーマーケットの駐車場を借り、トラックに乗せた重機を駐車場の高さ制限のバーに接触させ、バー及び防護柵を損傷した。	第三者事故									○		
	12	月	9:15						○			トンネル点検業務委託	トンネルの点検作業を実施するため、片側交互通行規制していた。トンネル北側に設置した「停止位置」看板が、強風により重石が外れ、通行車両側面に接触した。	第三者事故								○			
	1	木	12:10						○			土質調査業務委託	CBR試験の資料を採取する際、車両系建設機械で掘削中に上水道管(VPφ75)を破損した。	第三者事故							○				
	1	木	11:50						○			橋梁点検に伴う点検業務委託	交通規制工事看板1枚が強風にあおられ、車道の上に倒れ、板状のおもりが車道に転がった。通りかかったタンクローリーがおもりを跳ね上げタンクローリーの燃料タンクを損傷した。そのまま約4.1km走行したため舗装路面を汚損した。	第三者事故								○			

建設関連業務委託事故一覧表 (H21~R3) (土木・農林土木) 道路維持等を除く

発 生		労働災害			公衆災害			物 損			死亡傷害				公衆災害(物損)					備 考 (参考:HP掲載 事例集 年度-番号)										
年 度	月	曜 日	時 刻	労働災害		公衆災害			計 (物損除く)			委 託 名	事 故 概 要	事 故 分 類	1 墜 落 転 落	2 転 倒	3 打 撲 ・ 擦 傷 ・ 指 打 ・ 他	4 他	公衆災害(物損)											
				死 亡	傷 害	死 亡	傷 害	物 損	死 亡	傷 害	計								1 地 下 埋 設		2 車 両 運 行	3 飛 石 飛 散	4 他	5 其 他						
R3	4	金	11:30			○					○	○	調査委託	簡易動的コーン貫入試験中に、ロッドに通したハンマーをアンビルに向け、被災者が自ら落下させ、アンビルとハンマーに右人差し指を挟んだ。	挟まれ・巻き込まれ			○												
	7	月	22:55										土質調査業務委託	舗装補修工事に先立ちCBR調査のため、車両系建設機械により舗装をはがしたところ、引込管に接触し破損した。	第三者事故					○										
	11	金	7:30			○					○	○	潜水探査業務	作業船に軽い機材を積み込む際に、足を滑らせ作業船の縁でわき腹を打った。	転倒		○													
	12	火	16:20			○					○	○	調査委託	電気探査調査のための木杭打設・下草刈作業時に、河川の石の上を移動中、左足を滑らせて転倒し骨折した。(左大腿骨骨折・重症)	転倒		○													
	2	火	14:00										構造物点検業務委託	高所作業車による道路照明灯上部(灯具・支柱上部)の点検中、伸ばしたブームを伏せたところ、バケット下の架空線(通信線)を、ブームが圧迫し、切断した。	第三者事故										○					
	3	木	11:40										地質調査業務委託	モノレール仮設作業中、支柱とする鉄パイプをエンジンカッターで切断していたところ、火の粉が付近の枯れ草に燃え移り、火災が発生した。	第三者事故												○	R3-5		
計				0	10	15	0	0	25	0	25	25	50 件			10	7	4	4	10	6	4	4	1						