

# 交通基盤部・経済産業部発注の 建設工事事故事例集

令和 6 年度版

静岡県交通基盤部建設経済局工事検査課

### 令和6年度 交通基盤部発注の建設工事事故事例

| No | 発生日時                      | 種 別           | 事故内容          | 事故状況                                                                                       |
|----|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | R 6.11.1<br>(金)<br>16:40  | 労働災害<br>(B-3) | 挟まれ・<br>巻き込まれ | バイブロハンマーが振れた為、作業員の右腕がバイブロハンマーと矢板定規の間に挟まれ、右上腕を開放骨折した。<br>(重症:全治2ヶ月、休業4日以上)                  |
| 2  | R 6.12.23<br>(月)<br>11:05 | 労働災害<br>(B-4) | 切れ・<br>こすれ    | 型枠作成のため短い木材を左手で持ち、右手で丸ノコを持っていたところ刃の回転に木材と左手が巻き込まれ左人差し指を欠損した。<br>(重症:全治6週間、休業4日以上)          |
| 3  | R 6.5.17<br>(金)<br>14:40  | 公衆災害<br>(B-2) | 第三者事故<br>(物損) | クローラダンプが荷台を上げたまま走行し、橋桁に接触し、桁が浮き、添架ガスパ管・橋面舗装が破損した。<br>(復旧完了まで2か月)                           |
| 4  | R6.3.25<br>(火)<br>11:00   | 労働災害<br>(A-4) | 倒壊<br>(死亡事故)  | 陸打ちしていた小口止め(B300-W920-H1800)の転倒防止ワイヤーと支え棒を外し、脱型作業を実施していたところ、小口止めが被災者の居る方向に転倒し、被災者の頭部に直撃した。 |

### 令和6年度 経済産業部発注の建設工事事故事例

| No | 発生日時                      | 種 別           | 事故内容          | 事故状況                                                       |
|----|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 5  | R 6. 8. 6<br>(火)<br>9:30  | 公衆災害<br>(C-4) | 第三者事故<br>(物損) | ミニバックホウ及び手掘り併用による試掘作業中に、民家2軒への市水道引込管φ25を破損・断水した。           |
| 6  | R 6. 9.11<br>(水)<br>15:10 | 労働災害<br>(B-3) | 墜落・転落         | 仮置きした足場板に乗ったところ、足場板が外れ約2.6m下に墜落し、肋骨と骨盤を骨折した。<br>(重症:全治3か月) |

# 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

|       |                   |      |                  |
|-------|-------------------|------|------------------|
| 災害の種類 | 労働災害              | 工事区分 | 豪雨等災害対策工事(矢板護岸工) |
| 事故内容  | バイブロハンマーの振れによる挟まれ | 被災者  | 性別・年齢<br>男性・22歳  |
| 被災状況  | 右上腕骨骨幹部解放骨折       | 職 業  | 矢板工              |

## 〔災害の概要〕

### □現場の状況：

バイブロハンマーにて鋼矢板を所定の高さに打込む作業中、バイブロハンマーのチャックが矢板に入らなかった為、再度クレーンにてチャックを矢板に入れようと、微調整のためバイブロハンマーを吊り上げた。

### □事故の概要： 6年11月1日(金曜日)

クレーンにてバイブロハンマーを吊り上げた際、補助作業員(被災者)がチャックを人力にて動かそうとしたが、バイブロハンマーが下流に振れた為、補助作業員の右腕がバイブロハンマーと矢板定規の間に挟まれ、右上腕骨骨幹部を開放骨折した。


### □安全対策の有無： 毎日のKY活動・作業手順書・新規入場教育の実施

- 問題点
- ①本来、チャックが矢板に収まるまで打込み機付近に立ち入ってはならないところ、打込み機の位置調整を行うため、打込み機と定規材との狭所部に腕を入れ、打込み機を人力にて動かそうとした。
  - ②監視人がいない状態で、オペレータと補助作業員の間で作業の着手に関して十分な意思疎通が図られていなかった。
  - ③作業手順書の内容が作業員に徹底されていなかった。



- 防止対策
- ①チャックが矢板に収まり固定されるまで、打込み機付近への補助作業員の立入り禁止を徹底するとともに、打込み機の位置調整が必要な場合は介錯ロープを使用して打込み機と補助作業員の離隔を取る。
  - ②監視人を配置し、作業に着手する時は監視人、オペレータ、補助作業員の三者が無線により意思疎通を図った上で作業に着手する。
  - ③作業手順書にチャッキングがうまくいかなかった場合の対応を追記する。また、KY活動の他、休憩後の作業再開時など1日複数回、作業員に周知徹底する。

## 〔事故の状況が分かる写真または図面〕

### 〔平面図〕



[断面図]



## 【再発防止対策】


### 【防止対策①】

- ・チャックが固定されるまで打込み機付近への立ち入り禁止を徹底する。
- ・打込み機の位置調整が必要な場合は介錯ロープを使用して打込み機と補助作業員の離隔を取る。



### 【防止対策②】

- ・新たに監視人を配置し、作業に着手するときは監視人、オペレータ、補助作業員の三者が無線により意思疎通を図った上で作業に着手する。



### 【防止対策③④】

- ・作業手順書にチャッキングがうまくいかなかった場合の対応を追記する。
- ・作業手順書の内容について、KY活動の他、休憩後の作業再開時など1日複数回、作業員に周知徹底する。

|       |                 |      |          |
|-------|-----------------|------|----------|
| 災害の種類 |                 | 工事区分 | 排水構造物工   |
| 事故内容  | 電動丸鋸による左人差し指の欠損 | 被災者  | 性別・年齢42歳 |
| 被災状況  | 左人差し指の欠損        | 職業   | 建設作業員    |

#### [災害の概要]

□現場の状況：  
縁石の裏コンクリートの型枠で使用するキャンバーを電動丸鋸で作成していた。(木材加工)

□事故の概要： 令和6年12月23日(月曜日)午前11:00頃  
縁石の裏に止めコンを打設するため、木材を加工して型枠を作成していた。  
短い木材を左手で持ち、右手で丸ノコを持っていたところ刃の回転に木材と左手が巻き込まれ左人差し指を欠損した。

□安全対策の有無：有 作業開始前に危険予知活動の実施

#### [再発防止策]


□問題点：  
1.短い木材を直接手で持ちながら切断したこと。  
2.作業進捗の遅れによる気の焦りから、作業台を使用せずに作業したこと。  
3.KYの実施が簡略化されており、具体的な注意点を示していなかった。

□防止対策：  
1.短い木材を切断する際の手順の見直し  
予め危険作業をできる限り排除するために、既製品を利用する(P17参照)。  
また、既製品が使用できない場合は、現場で準備するのではなく予め作業台のある場所で加工しておく。切断する際は、必ずクランプや専用ジグ(治具)を使用して固定し、直接手で押さえない。(P17参照)。

2.作業環境の改善  
現場事務所等に安定した作業台を用意し、周囲に十分なスペースを確保する(P18参照)。  
やむを得ず現場で作業する場合であっても、作業台を用意して作業する。

3.教育と訓練  
作業員に対し、安全使用方法の教育を定期的を実施。  
危険予知(KY)活動を行い、具体的なリスクを事前に共有する。(継続)

#### [事故の状況が分かる写真または図面]





事故周知・再発防止〔 年度発生事例〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕



〔事故の状況が分かる写真または図面〕

防止対策1.既製品くさびの使用



防止対策1.クランプ、治具の使用



木材加工時に使用する  
治具、及びクランプ



〔事故の状況が分かる写真または図面〕

防止対策2.作業台の使用

**作業台**

丸鋸を使用する際は安定した場所での木材加工を行う。



| 災害の種類 | 物損事故                           | 工事区分    | 河道掘削工 |
|-------|--------------------------------|---------|-------|
| 事故内容  | 不整地運搬車による歩道橋桁への接触              | 被 性別・年齢 |       |
| 被災状況  | 橋桁浮き上がりにつき2級河川〇〇歩道橋通行止め、ガス管の損傷 | 被災者 職 業 |       |

〔災害の概要〕

□現場の状況：  
上流の河床掘削箇所から下流の積込箇所まで土砂を最大積載量7tクローラダンプ（不整地運搬車）にて運搬した後に、掘削箇所に戻る運転中であつた。

□事故の概要：  
令和6年5月17日（金）にダンプアップ状態のままのクローラダンプ（不整地運搬車）が搬出坂路から掘削箇所へ走行中に衝突し橋桁が損傷した。左岸側の橋桁が橋脚部分で数cm浮き上った。

□安全対策の有無： 無

〔再発防止策〕

□問題点： ① 不整地運搬車（1t以上）の運転は、労働安全衛生規則第83条に基づく不整地運搬車運転技能講習規則による講習が義務付けられているが、この講習を修了していない者が運転に従事していた。（日々、従事していたものが体調不良となり、その代わりとして急遽、作業に従事した）又、事故発生者（運転者）の作業は初日であり、新規入場者教育を実施したが、作業内容や災害リスクの確認等の教育が徹底されていなかった。

② 橋桁接触の注意喚起対策（のぼり・旗ロープ・一時停止線）が未設置であつた。

③ 事故対策ハザードマップにおいて、橋桁部では監視員（現場代理人）を配置することとしていたが、事故発生時は、他箇所で作業に従事しており、監視体制が取れていなかった。

□防止対策： ① 作業従事者の資格証・講習修了証の確認を毎朝行い安全衛生規則の遵守を徹底する。新規入場者には、当日に行う作業計画、災害リスクの確認等の教育を徹底するため、作業計画書を用いたチェックリストにより確認する。

② 注意喚起対策（のぼり・旗ロープ・一時停止線）を設置するとともに、物理的に確認できる方法としてダンプセンサー（荷台傾斜警告装置）を追加設置する。

③ 桁下部においては、適切に監視員（作業時は常駐）を配置し、確認・合図を受けてから桁下部を通過するよう現場代理人が朝のKY活動・作業計画において、工事事故ハザードマップに基づき注意を喚起する。

上述の①～③について、施工計画書に明記し、受発注者で認識を共有する。

なお、社内で事故再発防止協議会を実施し①～③について議論した。（別紙2のとおり。）その後、発注者と再発防止勉強会を実施し、その内容を作業員にも周知するため、工事開始前に災害防止協議会を再度実施する。

〔事故の状況が分かる写真または図面〕

全体図

＜ポンチ絵凡例＞

→ 往路（土砂運搬）

← 復路（空荷）

[写真]




◇右岸から左岸を望む



◇下流から上流を望む

[横断図]





## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|
| 災害の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 死亡労働災害                     | 工事区分 | 河川工事            |
| 事故内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小口止工(H=1.8m)が転倒し下敷きになり被災した | 被災者  | 性別・年齢<br>女性 45歳 |
| 被災状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 頭部負傷により死亡                  | 職 業  | 土木作業員           |
| <p><b>〔災害の概要〕</b></p> <p>□現場の状況：</p> <p>二級河川 ○○○川の災害復旧工事における小口止工の脱型中に生じたものである。</p> <p>隣接する耕作地の一部を借地(工事期間中)して工事用搬入路を設置した。受注者は、この耕作地の作付けに間に合うよう所有者へ配慮して工期短縮を目指していた。本来、小口止めの施工は現場打ちで行うべきところを一部陸打ちで行っていた。</p> <p>事故当日は、陸打ちにて製作した小口止め(B300-W920-H1800)3基の型枠脱型及び現場への設置作業をしていた。</p> <p>□事 故 の 概 要：令和7年3月25日(火) 11時頃</p> <p>陸打ちしていた小口止め(B300-W920-H1800)の転倒防止用のチェーン及びサポートを外した状態で、脱型作業を実施していたところ、小口止めが被災者の居る方向に転倒し、被災者の頭部に直撃した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸の小口止めは一部を現場打ち、一部を工期短縮のため陸打ちとして施工していた</li> <li>・陸打ちの小口止め（以下、小口止め）は、敷鉄板を施し事故現場箇所において製作していた</li> <li>・小口止めの製作時の転倒防止対策として2面に転倒防止用チェーンと支え棒を設置していた</li> <li>・一定の養生期間が経過したため、陸打ちにて製作した小口止め（B300-W920-H1800）3基の脱型作業を順次行っていくなかで、最後の1基の脱型作業において、転倒防止用チェーン及びサポートを全て外して作業を行ってしまったところ、小口止めが回転しながら転倒し、脱型作業をした際の部品等を小口止めを背にして、かがんで集積作業を行っていた被災者の頭部を直撃した【資料1】</li> </ul> <p>□安全対策の有無：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工計画書とは別に施工業者が独自に作成した小口止め工の作業計画書に基づき施工していた</li> <li>・現場安全巡視にて型枠作業の安全管理状況確認（朝礼前）を行ったうえ、KY活動等で作業手順の周知を図っていた</li> <li>・新規入場時教育・安全訓練を実施していた</li> <li>・作業員（被災者含む）はヘルメットを着用していた</li> </ul> |                            |      |                 |
| <p><b>〔再発防止策〕</b></p> <p>□問 題 点：</p> <p>【発注者への協議未実施】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小口止め工のコンクリート打設方法は、発注設計書、施工計画書では現場打設となっていたが事前協議なく“陸打ち”で行っていた。</li> </ul> <p>【作業手順の未徹底】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業手順書を作成していたが、<u>型枠組立、解体作業を行う際の関係労働者以外立入禁止、玉掛け業務等の関係法令に基づいた必要事項</u>の記載及び周知がなされていなかった。</li> <li>・本来であれば玉掛けした状態で型枠を外す作業を行うはずであったが、玉掛けを実施しないまま脱型作業を行ってしまった。</li> </ul> <p>【安全意識の低下】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本来であれば玉掛けをした状態でチェーン及びサポートを外すべきであったが作業員に周知されていなかった。</li> <li>・事故発生時は、店社パトで来た受注者の社員が現場代理人に代わって作業員の監視、指導を行っていたが、その者が作業に加わり作業指示ができない状況であった。</li> </ul> <p>【現場代理人の監視不足】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故当時、現場代理人は河川内（事故現場から離れた箇所）の小口止め設置箇所の監視を行っていたため、事故現場の状況を把握しておらず、危険な作業への注意喚起（指示）を図れなかった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |                 |

□防 止 対 策：

【発注者への協議未実施】

- ・施工計画書（施工方法等）の変更がある場合は発注者へ関係資料を提出し、事前協議を行うことを徹底する。

【作業手順の未徹底】

- ・作業工程毎に危険度を示した作業手順書を作成し、各工程において新規入場者教育・KY活動等で作業員へ周知する（今後、小口止めは現場打ちとし陸打ちは行わない）。
- ・労働安全衛生規則など、工事の安全に関する関係法令を踏まえた作業手順書を作成する【資料2】

【安全意識の低下】

- ・関係者で「再発防止検討会議（緊急安全教育）」を3月28日に実施した。【資料3】
- ・別様式であった危険予知活動表と危険度評価シートを統合し、作業時に予測される危険とその安全対策について作業員が理解しやすい様式とした。この様式により、始業時に作業員へ声かけ等を含めて、危険作業の周知を図る。【資料4】
- ・作業手順書による危険度を踏まえた現場安全巡視記録簿を作成する。【資料5】
- ・現場代理人は、作業員の監視・指導を行うが作業内容により複数の監視が必要な場合は、監視員を別途設置する。（施工計画書へ記載する）


【現場代理人の監視不足】

- ・現場代理人は、作業員の監視・指導を行うが作業内容により複数の監視が必要な場合は、監視員を別途設置する。（施工計画書へ記載する）




## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

【事故の状況が分かる写真または図面】  
【平面図】



【標準横断面図】




## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕

【事故当日の作業内容】

- ① 陸打ちにより製作した小口止め(B300-W920-H1800)3基の型枠脱型
- ② 3基のうち2基の小口止めを設置
- ③ 3基目の型枠脱型時に小口止めが転倒し事故発生

陸打ち小口止め状況（現場検証時における再現状況）



- ①②は設置済み
- ③は未設置

小口止め現地設置状況






## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

【事故の状況が分かる写真または図面】

【事故発生箇所 位置図】




【事故発生箇所 写真】



# 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕

〔事故発生時作業員配置図〕







〔事故の状況が分かる写真または図面〕  
〔小口止め(型枠脱型)施工フロー〕

資料1

サポート設置状況（正面図）



サポート設置状況側面図（町道側）



部材色別  
— サポート及びチェーン  
— 横木（切梁、水平材）  
— 単管パイプ

事故発生時

※事故時は玉掛けをせず、サポートも外して脱型作業をしていた。

転倒

施工④（平面図）

土手（川側） 町道側

- ①の土手（川側）のサポートを外し単管パイプ、型枠の脱型を行う
- ②の土手（川側）の型枠脱型後、土手側のサポートを外す
- ③の町道側の横管パイプを外し土手側のサポートを外す
- コンクリート型枠より上げ移動（この時①と②の間の切梁は外さない）
- 移動後①の町道側の切梁、背面（上流側）のサポートを外し型枠の脱型を行う

施工①（平面図）

土手（川側） 町道側

前面（下流側）

- ②の町道側のサポートを外し単管パイプ、型枠の脱型を行い再びサポートを設置する
- ③の土手（川側）の横管パイプを取り外す
- ④のコンクリート型枠より上げ移動（この時②と③の間の切梁は外さない）
- 移動後②の土手（川側）の切梁、背面（上流側）のサポートを外し型枠を撤去する

施工②（平面図）

土手（川側） 町道側

- ③の町道側にサポート、チェーンを設置する。

施工③（平面図）

土手（川側） 町道側

- 玉掛けをした状態で脱型作業を行う。

施工④（平面図）

土手（川側） 町道側


作業手順書の流れ

## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕

【事故発生状況】

＜事故発生前＞



＜事故発生後＞





△改定前△

工事名称：

小口止め工安全作業手順書

|    |    |
|----|----|
| 元請 | 元請 |
|----|----|

|      |                 |                                                                                                                                      |       |                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用機械 | バックホウ0.45m・0.7m | 作業概要<br>河川法面を丁張に沿って掘削・整形する。<br>型枠を組立コンクリートを打設します。<br>陸で組んだ型枠もコンクリート打設し差し新す。<br>陸側の型枠を脱型後、現場打の上に据え付ける<br>3段目も同様にして行う。<br>天端を現場打で打設する。 | 作業の手順 | 機械掘削<br>型枠を組立型掘打する。<br>陸で組んだ型枠もコンクリート打設し差し新す。<br>型枠脱型 | 要点・危所<br>機械と作業員が接触する。<br>法面の石が落ちてきて作業員がケガをする。<br>ホッパー打設時、作業員と接触する。<br>ホッパー打設時、作業員と接触する。<br>ホッパー打設時、作業員と接触する。<br>天端を現場打で打設する。<br>型枠脱型時、資材を落下させてしまい下にいた作業員に接触する。 | 注意事項<br>機械の作業半径に立ち入らない。<br>落石防止ネットの設置<br>オペレーターと作業員の合図確認<br>オペレーターと作業員の合図確認<br>オペレーターと作業員の合図確認<br>上下作業の禁止 |
| 使用工具 | ホッパー            |                                                                                                                                      |       |                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| 保護具  | 保安帽・安全靴・手袋      |                                                                                                                                      |       |                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| 作業区分 | 本作業             |                                                                                                                                      |       |                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                           |

△改定後△

【事故の状況が分かる写真または図面】  
【再発防止策：作業手順書】

作業手順書 (リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策)

[illegible]

労働安全衛生規則など、工事の安全に関する関係法令を踏まえた作業手順書を作成する

## 資料2

※※添付は「小口止め工」を抜粋

作業手順書：改定前（資料6）、改定後（資料7）による






## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

【事故の状況が分かる写真または図面】  
【再発防止策:再発防止検討会議(緊急安全教育)】

### 資料3

令和7年3月28日（金） 8:00～12:00




## 再発防止検討会議（緊急安全教育）

令和7年3月

參加者名簿

[illegible]

受注者の社員 名全員が参加



| 社員番号 |        |    |    |    |     |    |    |      |        | 氏名 |    |    |     |    |    |      |        |    |    | 性別 |     |    |    |      |        |    |    |    |     | 年齢 |    |      |         |    |    |    |     |    |    | 職名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|----|----|----|-----|----|----|------|--------|----|----|----|-----|----|----|------|--------|----|----|----|-----|----|----|------|--------|----|----|----|-----|----|----|------|---------|----|----|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 社員番号 | 氏名     | 性別 | 年齢 | 職名 | 所属  | 担当 | 備考 | 社員番号 | 氏名     | 性別 | 年齢 | 職名 | 所属  | 担当 | 備考 | 社員番号 | 氏名     | 性別 | 年齢 | 職名 | 所属  | 担当 | 備考 | 社員番号 | 氏名     | 性別 | 年齢 | 職名 | 所属  | 担当 | 備考 | 社員番号 | 氏名      | 性別 | 年齢 | 職名 | 所属  | 担当 | 備考 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001  | 田中 一郎  | 男  | 35 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 002  | 山田 花子  | 女  | 30 | 係長 | 総務部 | 総務 |    | 003  | 佐藤 健二  | 男  | 28 | 係長 | 総務部 | 総務 |    | 004  | 鈴木 一郎  | 男  | 25 | 係長 | 総務部 | 総務 |    | 005  | 高橋 三郎   | 男  | 45 | 主任 | 総務部 | 総務 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006  | 中村 四郎  | 男  | 40 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 007  | 渡辺 五郎  | 男  | 38 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 008  | 小林 六郎  | 男  | 33 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 009  | 大野 七郎  | 男  | 30 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 010  | 田村 八郎   | 男  | 28 | 主任 | 総務部 | 総務 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011  | 山本 九郎  | 男  | 25 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 012  | 佐々木 十郎 | 男  | 22 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 013  | 高橋 十一郎 | 男  | 20 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 014  | 中村 十二郎 | 男  | 18 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 015  | 渡辺 十三郎  | 男  | 15 | 主任 | 総務部 | 総務 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016  | 小林 十四郎 | 男  | 12 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 017  | 大野 十五郎 | 男  | 10 | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 018  | 田村 十六郎 | 男  | 8  | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 019  | 山本 十七郎 | 男  | 5  | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 020  | 佐々木 十八郎 | 男  | 3  | 主任 | 総務部 | 総務 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021  | 高橋 十九郎 | 男  | 1  | 主任 | 総務部 | 総務 |    | 022  | 中村 二十郎 | 男  | 0  | 主任 | 総務部 | 総務 |    |      |        |    |    |    |     |    |    |      |        |    |    |    |     |    |    |      |         |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

【事故の状況が分かる写真または図面】  
【再発防止策：危険予知活動表・リスクアセスメント】

## 資料4

＜改定前＞

① 丁字票

②

③

④ 丁字票の発給  
申請、丁印、月、日、天領( )

| 作務指示事項 | 人員 | 有資格者 | 安全指示事項 |
|--------|----|------|--------|
|        |    |      |        |
|        |    |      |        |
|        |    |      |        |
|        |    |      |        |
|        |    |      |        |

⑤ 丁字票の取組

| どのような活動があるか | そのことについての留意 |
|-------------|-------------|
|             |             |
|             |             |
|             |             |
|             |             |
|             |             |

⑥ 安全確認事項

| 作業項目        | 作業時点線 | 作業時点線 | 備 考 |
|-------------|-------|-------|-----|
| 作業者の服装、靴底状況 |       |       |     |
| 使用器具の状態確認   |       |       |     |
| 使用機械の整備状況   |       |       |     |
| 組立機材の状況     |       |       |     |
| 現場内の整備状態    |       |       |     |
| 保安設備、観見の状況  |       |       |     |

参加者氏名

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


工事名:

リスクアセスメント（危険度評価シート）

作業日  
令和 年 月 日

● 蘭に健康状態を記入

| 作業班名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |  | 責任者名                 |  |  |                              | 作業者名 |  | ④ 間に健康状態を記入        |  | 欠勤氏名 |                              | 担当氏名      |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------------------|------|--|--------------------|--|------|------------------------------|-----------|--|------------|--|
| 作業工種名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
| 作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
| NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業内容 |  |  |  |  | 危険要因                 |  |  | 危険度評価                        |      |  | 安全対策(危険度を小さくする)    |  |      | 危険度評価                        |           |  | 実施者<br>誰か  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  | どんな危険があるのか。<br>詳細に記入 |  |  | a 怪我の程度<br>b 発生率<br>c 治療費の概算 |      |  | 私たちがこうする。<br>詳細に記入 |  |      | a 怪我の程度<br>b 発生率<br>c 治療費の概算 |           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |
| 今週の行動目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              | 管理記録チェック票 |  | 一斉点検シートの写し |  |
| 危険度評価判定方法(初めに危険要因の危険度を評価し、その後安全対策の危険度を評価して危険度レベルを“c”にする。)<br>a. 怪我の程度 レベル4：死亡・永久労働不能      レベル3：休業する怪我      レベル2：病院に行き怪我・不休の怪我      レベル1：軽度な怪我<br>b. 発生の確率 レベル4：確率が非常に高い      レベル3：確率が高い      レベル2：可能性がある      レベル1：可能性が低い<br>c. 危険度評価      レベルA：重大なレベル(a×b=6～16)      レベルB：中程度のレベル(a×b=4～8)      レベルC：軽微なレベル(a×b=1～3) |      |  |  |  |  |                      |  |  |                              |      |  |                    |  |      |                              |           |  |            |  |



＜改定後＞

|                                        |  |  |  |                       |  |           |  |               |  |
|----------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------|--|---------------|--|
| <b>作業打合せ・点検・危険予知活動表</b><br>(リスクアセスメント) |  |  |  |                       |  | 責任者       |  |               |  |
|                                        |  |  |  |                       |  | 作業指示者     |  |               |  |
|                                        |  |  |  | 作業日：令和    年    月    日 |  | 実施人数    人 |  | 班長名<br>(リーダー) |  |

(注) 作業員：(甲)足場、アルカール、  
 特殊事業、人形組立等。19歳未満はV、65歳以上は●、適宜配慮必要 ○  
 ※ 一人親方：特別加入の有業を証明すること

| (職種) | 作業指示事項 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |        |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |

別様式であった「危険予知活動表」と「危険度評価シート」を統合し、作業時に予測される危険とその安全対策について作業員が理解しやすい様式とする。

| リスク(危険性又は有害性)                | アセスメント(評価) | 除去・低減対策案(安全を確保するための行動) |              |     |                          |
|------------------------------|------------|------------------------|--------------|-----|--------------------------|
| 危険のポイント(予想される危険性)(どうして、どうなる) | 可塑性<br>A   | 重大度<br>B               | 危険度<br>(A×B) | 優先度 | 行動目標(私たちはこうする)(具体的に記入する) |
| 1                            |            |                        |              |     |                          |
| 2                            |            |                        |              |     |                          |
| 3                            |            |                        |              |     |                          |
| 4                            |            |                        |              |     |                          |
| 5                            |            |                        |              |     |                          |

(甲)足場の組立て等 (整)型枠支保工 (他)樹山掘削・土止支保工 (鉄)鉄骨組立 (高)高所作業車 (ガ)ガス溶接 (管)有資格者 (脚)脚車次走  
 (基)車両系基礎工事 (運)車両系空地走行 (航)車両系航行 (五)玉掛 (ク)クレーン免許 (移)移動式クレーン (降)降下機の操作 (ア)アーケ浴槽

今日の作業の有資格者

|   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 正 |  | 副 |  | 正 |  | 副 |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|

| リスクの見直しと評価表(危険度)        |          |                  |                  |                  |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 可能性(発生確率)%              | 害与人(害発)日 | 場での重大<br>(死亡・障害) | 果大<br>(財産・災害)    | 結果<br>(不仕立等)     |
|                         |          | 2                | 2                | 1                |
| かなり起こる<br>(50%以上) 回復率   | 3        | 3+3=6<br>(極めて重大) | 3+6=9<br>(かなり重大) | 2+1=3<br>(中程度)   |
| おおよそ起こる<br>(10%以上) 回復率  | 2        | 2+3=5<br>(かなり重大) | 2+6=8<br>(中程度)   | 2+1=3<br>(やや小さい) |
| ほとんど起こらない<br>(1%以下) 回復率 | 1        | 1+3=4<br>(軽微)    | 1+6=7<br>(やや重大)  | 2+1=3<br>(軽微)    |

| リスクの評価基準と低減対策優先度 |          |                     |
|------------------|----------|---------------------|
| リスクの評価と評価基準      |          | 優先度                 |
| 危険度              | リスクの評価基準 | 低減・低減対策評価基準         |
| ⑥                | 極めて大きい   | ⑤ 即断に他の方法に回する必要がある  |
| ⑤                | かなり大きい   | ⑥ 断念的な対応を実施する必要がある  |
| ④                | 中程度      | ⑦ しばらくの対応を実施する必要がある |
| ③                | かなり小さい   | ⑧ 即断の対応は必要ないが、注意が必要 |
| ②                | 極めて小さい   | ⑨ 対応における対応が不要である    |

# 事故周知・再発防止〔令和6年度発生事例〕

【事故の状況が分かる写真または図面】  
【再発防止策：現場安全巡視記録】


資料5

＜改定前＞

現場安全巡視記録

| 安全衛生点検表状況 |                       |                    | Ⅱ      |     | 点検者 |   |   |     |   |   |   |   | Ⅰ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 令和6年 3月   |                       |                    | チェック内容 |     | 1   | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| No.       | 区分                    | 点検項目               | 状況     |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 1         | 安全管理                  | a 注意看板(ヤリシ看板等)の掲示  |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 各作業主任者・運行者運行の掲示  |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c RY活動の実施状況        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | d 作業員名簿、各運行の確認     |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | e 新規受入教育実施状況       |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | f 整理整頓・清掃状況        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | g 安全関係施設・設備の確認     |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 2         | 衛生管理                  | h 警備・点検の確認         |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | a 事務所・休憩所・便所の衛生・清掃 |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 3         | 防火管理                  | b 消火器設置と表示         |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | a 引火物の保管と管理の確認     |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 4         | 服装管理                  | c 喫煙場所の管理          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | a 服装・保護具           |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 5         | 墮落災害防止                | a 足場・橋脚の安全管理状況     |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 作業床・渡廊の安全管理状況    |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 掘削作業の安全管理状況      |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 6         | 飛来・落下<br>物・倒壊<br>災害防止 | a 飛来・落下防止処置        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 飛来・倒壊防止処置        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 倒壊・倒壊防止処置        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | d 脚立・はしごの使用状況      |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | e 型枠支保工の安全管理状況     |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 7         | 機械災害防止                | a 機械器具設備の報告と自主点検実施 |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 危害防止の処置          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 8         | 電気災害防止                | a 分電盤・配線の状況        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 電気機器の状況          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 防護措置の状況          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 9         | 交通災害防止                | a 運転手管理状況          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 通車手管理状況          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 10        | 危険物の取扱                | a アセチレン・酸素ボンベの状況   |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 可燃物・危険物の管理       |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 仮設・ガードの安全管理      |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 11        | 公衆災害防止                | a 隣地・並びに隣接道路の状況    |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b ごみの分別・集積状況       |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 防火機械の受領状況        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 12        | 一般事項                  | a 安全通路の確認          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 出入禁止措置状況         |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 点検用具の点検          |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 13        | その他<br>(作業項目を記入)      | a 警備材搬入路の状況        |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | b 仮設(敷設板、大型土機等)の状況 |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | c 仮設(敷設板、大型土機等)の状況 |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | d 仮設(敷設板、大型土機等)の状況 |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|           |                       | e 仮設(敷設板、大型土機等)の状況 |        |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| ○点検       |                       |                    |        | ×見逃 |     |   |   | /無し |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

○良好 ×是正 /無し



＜改定後＞

現場安全巡視記録

※ 赤字：追加項目

| 安全衛生点検表状況                    |                       |                          | 月      |     | 点検者 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|-----|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 令和6年 3月                      |                       |                          | チェック内容 |     | 点検者 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |
| No.                          | 区分                    | 点検項目                     | 点検結果   | 点検者 |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 1                            | 安全管理                  | a 作業看板(ヤリシ看板等)の掲示        |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | b 各作業主任者・運行者運行の掲示        |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | c RY活動の実施状況              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | d 作業員名簿、各運行の確認           |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | e 新採用入職者実施状況             |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | f 整理整頓・清掃状況              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 作業手順書の改定を踏まえ、現場安全巡視記録簿を作成する。 |                       |                          |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 3                            | 防火管理                  | b 引火物の保管と管理の確認           |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 4                            | 服装管理                  | a 服装・保護具                 |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | b 足場・橋脚の安全管理状況           |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 5                            | 墮落・転倒災害防止             | a 作業床・渡廊の安全管理状況          |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | b 掘削作業の安全管理状況            |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 6                            | 飛来・落下<br>物・倒壊<br>災害防止 | c ドラッグの報告と作業時の転倒防止対策を確   |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | d 飛来・落下防止措置              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | e 飛来・風防防止措置              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | f 飛来・倒壊防止措置              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | g 脚立・はしごの使用状況            |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | h 型枠支保工の安全管理状況           |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 7                            | 機械災害防止                | i コンクリート構造物の転倒防止措置       |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | j 施工箇所への平用蓋な作業員の立ち入り有無   |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | k 機械器具設備の報告と自主点検実施       |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | l 危害防止の措置                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | m 作業時安全の確保及び作業時安全の確保への通知 |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | n 距離、速度の立ち入り禁止措置、閉鎖は適切か  |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 8                            | 電気災害防止                | a 作業中通路の立ち入り禁止措置         |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | b 分電盤・配線の状況              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 9                            | 交通災害防止                | c 電気機器の状況                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | d 防護措置の状況                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 10                           | 危険物の取扱                | e 運転手管理状況                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | f 通車手管理状況                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 11                           | 公衆災害防止                | g アセチレン・酸素ボンベの状況         |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | h 可燃物・危険物の管理             |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 12                           | 一般事項                  | i 仮設・ガードの安全管理            |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | j 隣地・並びに隣接道路の状況          |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | k この分別・集積状況              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | l 待機設備の浮遊状況              |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | m 安全通路の確認                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | n 出入禁止措置状況               |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 13                           | その他<br>(作業項目を記入)      | o 本部所具の点検                |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | p 労働時間・休憩の状況             |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | q 仮設(仮設、大型土機等)の状況        |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | r 仮設(仮設、大型土機等)の状況        |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | s 仮設(仮設、大型土機等)の状況        |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                              |                       | t 仮設(仮設、大型土機等)の状況        |        |     |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

作業手順書の改定を踏まえ、現場安全巡視記録簿を作成する。



## 事故周知・再発防止[令和6年度発生事例]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|
| 災害の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公衆災害(物損)          | 工事区分 |       | 管水路工事 |
| 事故内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 試掘作業中に水道引込管を破損    | 被災者  | 性別・年齢 | —     |
| 被災状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水道引込管が破損(被害戸数:2戸) |      | 職業    | —     |
| [災害の概要]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |       |       |
| □現場の状況:<br>市道[ ]号線への農業用水管 VU φ 250 を L=342.2m埋設する工事において、既設水道管埋設位置を確認するための試掘作業中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |       |       |
| □事故の概要:令和6年8月6日(火曜日)<br>バックホウ(0.15m3)及び手掘り併用による試掘作業中に民家 2 軒への市水道引込管(φ 25)を破損した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |       |       |
| □安全対策の有無:有<br>・本工事では「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、埋設物管理者から聞き取った内容を記載した“埋設物件確認書”を施工計画書に添付し提出した。<br>・事前に[ ]市上水道課から管理台帳を入手した。また、管理台帳に記載された引込管位置を避けて試掘位置を決定し、市上水道課立会いの下、水道管(本管)の埋設位置を確認した。<br>・試掘時には埋設表示シート確認後は手掘りを併用し慎重に掘削を行った。                                                                                                                                                                                 |                   |      |       |       |
| [再発防止策]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |       |       |
| □問 題 点:<br>・引込管については、管理台帳では試掘箇所から5m 程度離れていたため、試掘箇所に引込管はないものと思い込み、掘削を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |       |       |
| □類似箇所における再発防止策:<br>・本件以外にも既設水道引込管が9箇所あるため、今後の施工においては、水道管理者の管理台帳を過信せずに、引込管の有無及び詳細な位置は、住民等への聞き取り調査や管理者への施工時の工事図面等の提供依頼により確認を行う。<br>また、埋設位置が不明な場合は、手掘りにより慎重に掘削をするとともに、必要に応じて試掘を追加する。手掘りが困難な場所についてはバックホウを併用するが、その際にはバケット刃先を確認する専属の補助者を配置する。<br><br>・本管の埋設位置や道路、供給住宅等の立地状況などを考慮し、引込管の位置を想定した上で、上記対応により慎重に試掘を行う。<br><br>・施工計画書に上記の施工方法を記載し、関係者で情報共有する。<br><br>・施工計画書の安全管理項目(ハザードマップ)を見直し、KY 活動において現場作業員に周知する。 |                   |      |       |       |

# 事故周知・再発防止[令和6年度発生事例]

[事故の状況が分かる写真または図面]

□事故発生場所

位置図



### 事故周知・再発防止[令和6年度発生事例]

[事故の状況が分かる写真または図面]

□ 事故発生時の状況

- ・ 試掘時に御殿場市上水道課と現地立会し、水道管(本管)の埋設位置を確認した。上水道課立会後、監督員との立会写真撮影のため、管側方をバックホウで掘削したところ、民家引込管( $\phi 25$ )が埋設されており、掘削時に接触し破損させてしまった。

事故発生直後の写真






## 事故周知・再発防止[令和6年度発生事例]

### [事故の状況が分かる写真または図面]

#### □事故原因

- 水道管の埋設位置について、事前に[ ]市上水道課から管理台帳を入手し、試掘時も本管管頂は立会により確認したが、引込管の埋設位置については、管理台帳では試掘箇所から5m 程度離れていたため、無いものと思い込み、写真撮影のために本管周辺をバックホウで再掘削したところ、引込管を破損させてしまった。



事故周知・再発防止[令和6年度発生事例]

[事故の状況が分かる写真または図面]

□ 事故発生後の復旧状況



事故発生時



引込管補修完了



道路復旧完了  
赤丸:被害を受けた住宅(2軒)

## 事故周知・再発防止[令和6年度発生事例]

### [再発防止策]

#### □類似箇所における再発防止策

- ・本件以外にも既設水道引込管が9箇所あるため、今後の施工においては、水道管理者の管理台帳を過信せず、引込管の有無及び詳細な位置は、住民等への聞き取り調査や管理者への施工時の工事図面等の提供依頼により確認を行う。  
また、埋設位置が不明な場合は、手掘りにより慎重に掘削をするとともに、必要に応じて試掘を追加する。手掘りが困難な場所についてはバックホウを併用するが、その際にはバケット刃先を確認する専属の補助者を配置する。
- ・本管の埋設位置や道路、供給住宅等の立地状況などを考慮し、引込管の位置を想定した上で、上記対応により慎重に試掘を行う。
- ・施工計画書に上記の施工方法を記載し、関係者で情報共有する。
- ・施工計画書の安全管理項目(ハザードマップ)を見直し、KY 活動において現場作業員に周知する。

| 【様式1】支障物対策チェックシート      |                                                                                                                     | 東部農林事務所                             |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 対策項目                   | 内 容                                                                                                                 | Check                               |                          |
|                        |                                                                                                                     | 済                                   | 未                        |
| [対象施設]                 | 上空施設なし 「架空線対策の必要なし」                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                        | 掘削、地中削孔、地中打ち込み作業なし<br>「地下埋設物対策の必要なし」                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| [架空線対策]                |                                                                                                                     |                                     |                          |
| ① 事前調査                 | 架空線の位置、高さ、方向を現場にて確認。<br>架空線の種類及び管理者等の調査。                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ② 危険予知マップ<br>(ハザードマップ) | 支障物の位置と重機の作業範囲を設計図に書き込み、接触等<br>を注意する箇所をマークした危険予知マップを作成。                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| [地下埋設物対策]              |                                                                                                                     |                                     |                          |
| ① 事前調査                 | ア 複数の埋設物の存在、交差等の発生等、不明確な箇所等<br>から設計業務の時点で「地中レーダー探査」による埋設管<br>調査実施の有無。 <委託調査 済・未>                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                        | イ 上下水道、NTT、電力、ガス等の管理者へ地下埋設物の<br>確認。支障物がある場合は管理図等入手。<br><委託調査 済・未>                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ② 聞き取り調査               | ア 幹線以外の地下埋設物等について、自治会長、水利組合長<br>や隣接家屋の住民等への聞き取り調査。<br>イ 対象の地下埋設物を施工した当時の業者等への聞き取り調査                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ 試掘調査                 | ア 管理図と計画図面と整合が取れない、イ 複数の埋設物が存<br>在する、カ バイブラインの位置が変化する箇所、I 道路の起曲<br>箇所等を重点に試掘調査し、埋設物の位置を把握。<br>なお、試掘調査箇所は監督員と協議して決定。 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ③ 危険予知マップ<br>(任意)      | 計画平面図へ注意する地下埋設物の位置をマークした危険予<br>知マップを作成。(任意)                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| [現場対策]                 |                                                                                                                     |                                     |                          |
| ① 施工計画書                | 障害物に関する工事事故防止対策として、施工計画書の「安<br>全管理」の項目にこのチェックシートを添付する。                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ② 情報の周知                | 支障物に関する情報を現場事務所及び作業現場等の作業員に<br>周知する。                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ③ 支障物の確認               | 毎日のKY活動及び新規入場者教育において、重機オペレー<br>タの他、現場作業員に対して、架空線・地下埋設物の意識の<br>徹底を図る。                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ④ -1 現地対応<br>(架空線)     | 支障架空線に注意喚起のカバー又はリボンを設置                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                        | 注意喚起のノボリを設置                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ -2 現地対応<br>(地下埋設物)   | 架空線近くの作業時は、別途、監視員を配置                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                        | 地上部(道路上)に地下埋設物箇所をマーカー等で明示                                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                        | 地下水等を排除し、埋設物が確認できる状態にて掘削                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                        | 支障物付近の掘削は、人力掘削                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

※施工計画書提出時に、対象箇所に(シ点)を入れて提出し、工事完成時に、実績欄に(シ点)を入れて提出する

施工計画書より抜粋



事故周知・再発防止〔 令和6年度発生事例 〕

|       |              |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
| 災害の種類 | 労働災害【墜落・転落】  | 工事区分 | 谷止工          |
| 事故内容  | 墜落により負傷      | 被災者  | 性別・年齢 男性 69歳 |
| 被災状況  | 左寛骨臼骨折・左肋骨骨折 | 職 業  | 普通作業員        |

〔災害の概要〕

□現場の状況：工事期間 令和6年3月18日～令和7年1月15日  
当日の作業は、谷止工のコンクリート打設。打設完了後、次の型枠組立時の足場の設置。

□事故の概要：令和6年9月11日（水曜日）15時10分頃発生  
当日は、朝7:30頃に現場に到着し、作業員6人（被災者含む）、現場代理人及び主任技術者の8人でKYミーティングを行った。8:10分頃からコンクリート打設をポンプ車を使用し、打設作業を開始した。  
途中、生コン車の入れ替え作業の合間に軽食及び水分補給を個々にとり、13:30分頃まで作業をした。そして、遅めの昼食休憩をし、14:30分過ぎに主任技術者から足場作業の指示を受け、現場代理人他5人で作業を開始した。  
単管パイプの取り付け作業は、前日までに終了していたので、足場板の設置・固定の作業をしていたところ、仮設排水ポンプのホースが邪魔になったため、仮置きした足場板の上でホースの差し替え作業を現場代理人と1人の作業員で始めたとき、被災者も手伝おうとホースのある方向に足場を歩き始め、仮置きした足場板に乗ったところ、足場板が外れ約2.6m下に墜落し、負傷した。

□安全対策の有無 無（安全帯の着用）  
朝及び午後の作業開始前のミーティング時に被災者の健康状態、服装に問題はなかった。

〔再発防止策〕

- 問題点：①追加作業前の手順指示・ミーティングが不十分であった。  
②労働安全衛生規則における足場組立等の作業に沿った措置（労安則第564条第1項第一号及び第四号）が講じられていなかった。  
・第一号：組立て順序を当該作業に従事する作業員に周知していなかった。  
・第四号：作業床が設けられない場合の作業員に安全帯を使用させる措置をしていなかった。  
③施工計画書の事故対策リストの安全対策にある、安全帯の使用がされていなかった。  
④主任技術者は、未固定であるものの単管パイプに乗っている足場板は外れないと判断し、現場代理人と作業員Aにホースの差し替え作業を指示した。  
一方、主任技術者は、作業指示を出していない被災者が、墜落危険が高い未固定の別の足場板上に移動してくることを想定していなかった。  
⑤足場板の設置・固定の作業箇所、通路を塞ぐ形で単管パイプが設置されており、移動時の障害となっていた。
- 防止対策：①朝のミーティングから作業が追加、変更される場合は、作業着手前に作業内容、作業手順を周知させて作業を開始することを徹底する。  
②受注者は、緊急安全会議を開催し、労働安全衛生規則に沿った再発防止教育及び安全帯（フルハーネス型）の使用ポイントの教育を実施した。（9月13日実施）  
③安全訓練、KY活動等で事故対策リストに沿った作業を全員に周知徹底させるとともに、安全帯の使用が必要な作業では、必ず作業場入口に安全帯の使用を明示して、作業主任者は作業員が安全帯を使用していることを確認する。  
④足場組立作業においては現場代理人・足場組立作業主任者が常に作業状況を確認し、安全な作業の実施について指示をする。  
⑤足場には、歩行の支障となるような支保材の飛出しや物品の残置をしない。

\*緊急会議の状況




## 事故周知・再発防止〔 令和6年度発生事例 〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕



墜落前  
作業員他位置図・作業内容

- 被災者  
(足場板の設置・固定)
- 主任技術者  
(排水パイプの差し替え作業指示)
- 現場代理人  
(排水パイプの差し替え)
- 作業員A  
(排水パイプの差し替え)
- 作業員B  
(排水パイプの差し替え)
- 作業員C  
(足場板の設置・固定)



墜落した場所

被災者が固定前の足場板に乗り移動したため、足場板が外れ墜落した。落下していない奥側の足場板も固定されていなかった。




墜落した場所




事故周知・再発防止〔 令和6年度発生事例 〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕




足場設置状況

未固定の足場板



足場設置状況

未固定の足場板



未固定の足場板

外れた足場板(未固定)



# 工事事故防止行動計画 ニュースレター


工事事故「0」を目指して

2024.10.23

37号


【令和6年9月11日事故発生】

## 足場設置作業中に未固定の足場板が外れて作業員1名が転落



仮置き足場板は未固定であったことに加え、  
奥の単管パイプにかかっていないため不安定


谷止工正面図(上流側より)



■ : 打設完了リフト

■ : 型枠組立作業中リフト

被災時の足場状況模式図



### 事故概要

谷止工の足場設置作業中、仮設排水ポンプのホースが邪魔になったため、2名が未固定の足場板上でホースの移設作業を始めた。作業を手伝おうとした作業員1名が仮置きした足場(黄色)に乗ったところ、足場板が外れ、高さ約2.6m下に転落し骨折した。

※落下した足場は未固定であり、1.5mの張り出し状態であったため、足場端部に乗った作業員は回転して滑り落ちる足場と共に地面に落下した。

## 事故原因

原因① 追加作業前の手順指示・ミーティングが不十分であった。

原因② 労働安全衛生規則における足場組立等の作業に沿った措置(第564条第1項第一号及び第四号)が講じられていなかった。

- ・第一号:組立て順序を当該作業に従事する作業員に周知していなかった。
- ・第四号:作業床が設けられない場合の作業員に、安全帯を使用させる措置をしていなかった。

原因③ 施工計画書の事故対策リストの安全対策にある、安全帯の使用がされていなかった。

原因④ 足場組立作業主任者は、作業指示を出していない被災者が、仮置きした足場上に移動してくることを想定していなかった。

原因⑤ 足場板の設置・固定の作業箇所、通路を塞ぐ形で単管パイプが設置されており、移動時の障害となっていた。

通路を塞ぐホースや単管パイプ



## 再発防止策

### 再発防止策①

朝のミーティングから作業が追加、変更される場合は、作業着手前に作業内容、作業手順を周知させて作業を開始することを徹底する。

### 再発防止策②

受注者は、緊急安全会議を開催し、労働安全衛生規則に沿った再発防止教育及び安全帯(フルハーネス型)の使用ポイントの教育を実施する。

### 再発防止策③

安全訓練、KY活動等で事故対策リストに沿った作業を全員に周知徹底させるとともに、安全帯の使用が必要な作業では、必ず作業場入口に安全帯の使用を明示して、作業主任者は作業員が安全帯を使用していることを確認する。

### 再発防止策④

足場組立作業においては、現場代理人及び足場組立作業主任者が常に作業状況を確認し、安全作業の実施について指示をする。

### 再発防止策⑤

足場には、歩行の支障となるような支保材の突き出しや物品の残置をしない。