

事事故例

発生日時	令和3年1月14日(水) 午前11時15分頃		
災害の種類	労働災害	工事区分	護岸工
事故内容	生コンホッパーとの挟まれ	被災者	性別・年齢 男性・24歳
被災状況	左足打撲、右母趾打撲	職業	作業員

[災害の概要]

大型ブロック積胴込コンクリート打設中、生コンホッパーが大型ブロック積に接触したことでワイヤーロープがゆるみ、フックから外れた生コンホッパーが作業員の両足に接触した。




作業員被災状況（推測）

[事故原因]



安全対策前の現場状況

[再発防止策]



安全対策後の現場状況（イメージ）