

事事故例

発生日時	令和5年7月21日(金) 午前11時50分頃		
災害の種類	労働災害	工事区分	河道掘削工事
事故内容	管理用通路からのバックホウの転落	被災者 性別・年齢	男性・80歳
被災状況	左足打撲	職業	バックホウオペレーター

【災害の概要】

管理用通路からバケットで抑え河床整正したところ、キャタピラが持ち上がり、誤操作で走行ペダルを踏んだ結果、バックホウが転落した。



作業員被災状況（推測）

【再発防止策】

①誤操作防止のペダルカバー設置





②緊急安全会議の開催

③朝礼・KY活動での注意喚起

安全対策後の現場状況


【事故原因】

バックホウのペダル誤操作




①工事用の仮設斜路を撤去後、管理用通路から河床整正をしていた。

③キャタピラが持ち上がったことに慌て、走行ペダルを踏んでしまい、車体が約45° 右回転した。



②バケットで河床にある転石や土砂を抑えたところ、川側のキャタピラが持ち上がった。



④バランスを崩しそのまま河道に転落した。

安全対策前の現場状況（イメージ）