

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 26 年 4 月 17 日 (木)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし

6 概要

管内不法投棄等現場視察として立入検査を行った。

調査結果


C、D工区共に前回立入時と状況は変わらなかった。

現場状況

C工区



D工区



今後の対応

C工区：埋められたがれき類について、引き続き適正処理するように指導し、工事が始まれば実際に適正処理しているか現場を確認していく。

D工区：D工区については、土地売買により、XXXXXXXXXXになっているか不明であるため、土地所有者を確認する。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所				埋立
	下水処理施設				その他
	埋設地を有する事業所		その他処理施設		
	その他				
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物			管理型
	最終処分	特管物以外			遮断型
	特管物		許可対象外 中間処理施設		