

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成25年8月28日
2 監視員	
3 業者氏名	
4 所在地	熱海市伊豆山
5 立会者	(オペレーター)

6 現地の状況  
 土地所有者 によるがれき類の撤去が行われることとなった熱海市伊豆山の現場について、状況を確認するため立入調査を実施した。

(調査結果)

- 現場では、オペレーターの 氏により下段の造成作業が行われていた。上段にてコンクリートがらを埋立した場所については特に変化は見られなかった。
- 立入調査中、 氏から、これから がみえるとのことであったので、少し待っていたが、電話連絡したところ、現在伊東方面にいるとのことであったので、退去することとした。

〈今後対応〉

がれきの撤去が完了しているから定期的に現地確認する

◎ 区分

排出事業者	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却埋立
	特別管理産業廃棄物排出事業所		その他		
	下水処理施設		その他処理施設		
	埋立地を有する事業所				
その他					
産業処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
特管物			許可対象外 中間処理施設		

