

【施設効果事例】青沢地区_土石流防止施設（静岡県静岡市駿河区青沢）

位置図

○令和6年8月22日から26日の台風第10号により、土石流が発生したが、県が整備した砂防堰堤により土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年8月29日 (18時00分)

降雨状況 : 連続雨量 219mm (8月27日11時 ~ 28日5時)


時間最大雨量 43mm (8月28日 0時 ~ 1時)

しずおかし するがく あおさわ

発生箇所 : 「殿谷川砂防堰堤」静岡県静岡市 駿河区 青沢

捕捉量 : 約2,000m³

静岡県



殿谷川砂防堰堤除石工 実施

令和5年8月除石工事完了時



土石流防止施設 (砂防堰堤)

全景



土石流防止施設 (砂防堰堤)