


【施設効果事例】吉津中ノ谷地区_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県焼津市吉津)

よしづ なかのや

しずおかけん やいづし よしづ

静岡県



○令和7年9月5日からの台風第15号により、5日にがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家1戸への被害を防いだ。

発生日 : 令和7年9月5日 (14時00分頃)

降雨状況 : 連続雨量 198mm (9月5日0時 ~ 5日14時)

時間最大雨量 59mm (9月5日12時 ~ 13時)


やいづし よしづ

発生箇所 : 静岡県焼津市 吉津

捕捉量 : 約10m³

効果 : 人家1戸への被害を防いだ

急傾斜地崩壊防止施設の保全対象 : 人家10戸 (事業実施当時)
内、崩壊箇所の被害想定範囲内の保全対象 : 人家1戸



急傾斜地崩壊防止施設



崩壊土砂
を捕捉！！

急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)