


【施設効果事例】伊太 地すべり対策施設（静岡県島田市伊太）

位置図



伊太地すべり防止区域



○令和7年9月5日の台風第15号により、地すべり防止区域内の施設未整備箇所において地すべり性の崩壊が発生した。
区域内の施設整備箇所では、地下水排除工等の効果により、今回の台風で地すべりの発生を防ぐことができた。

発生日：令和7年9月5日（13時00分頃）
降雨状況：連続雨量 211mm（9月5日 0時～14時）
時間最大雨量 87mm（9月5日 12時～13時）
発生箇所：静岡県島田市 伊太

静岡県



崩壊箇所



被害状況



被害状況



崩壊箇所

地すべり防止対策箇所



地すべり防止区域内の保全対象：人家7戸、道路