

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年9月24日
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山がれき置場・造成地D工区、日金町がれき置場
5 立会者	熱海市まちづくり課 [REDACTED] 外1名

## 6 現地の状況

### <概要>

- ・赤井谷残土処分地は上部まで整形され、木くずの存在は見受けられない。  
市役所の情報では、前回立入後一時木くずを回収し、山になっていたとのことであるが、その木くずがどのように処分されたのかは不明。



伊豆山がれき置場造成地、D工区は変化なし。



日金町がれき置場は変化無し。



7 今後の対応

・ と接触をし、説明を求めていく。  
 (市役所で を呼びだしているとのこと、からは27日以降にて欲しいとの返答があった  
 とのこと。)

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			施設	埋立
	下水処理施設				その他
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
	その他				
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象	中間処理施設
	中間処分	特管物以外		最終処分	安定型
		特管物			管理型
	最終処分	特管物以外			遮断型
		特管物		許可対象外	中間処理施設