

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年8月30日
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場
5 立会者	[REDACTED]
6 現地の状況	[REDACTED] (赤井谷残土置場)に立入調査を行った。

(現地状況)

残土処分場を確認したところ、降雨の影響か、一部に崩落があった。

残土処分場にて作業を行っていた [REDACTED] に聴取したところ、「台風明け(今週末)から、がれきの破碎・分別を行う。廃プラ等は分別し、 [REDACTED] 名義で搬出する。」とのことであった。

当課から、「排出責任者の特定作業中である」旨、説明したところ、 [REDACTED] は「がれき等の破碎・分別作業は1ヶ月を要するので、直ぐには搬出しない。それまでに誰が排出者となるか検討してほしい。」とのことであった。

今後、廃棄物の分別作業の立会いを行い、併せて排出事業者の特定作業を進めていく。
 * 排出者の特定については、弁護士相談では結論が出なかったため、 [REDACTED] 等関係者を集め、話し合いを行う予定。



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他	
		その他				
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設	
		その他			ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所					
	下水処理施設					
埋立地を有する事業所					その他処理施設	
その他				○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外			◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物			許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外			最終処分 安定型	
		特管物			管理型	
最終処分	特管物以外			遮断型		
	特管物			許可対象外 中間処理施設		