

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年12月22日
2 監視員	██████████
3 業者氏名	██████████
4 所在地	熱海市伊豆山 赤井谷
5 立会者	なし

## 6 現地の状況

██████████ (伊豆山赤井谷残土処分場) に立入調査を行った。

### <状況>

搬入路にて工事が行われていたため、作業員に工事内容について聴取したところ、熱海市発注により、門扉を建設中とのことであった。奥にある熱海市水源地の管理が目的であり、熱海市・██████████ で協議済とのこと。

一方で前回立入と変わらず、上段に冷蔵庫、テレビ等の家電類が投棄されていた。



残土処分場



家電類の投棄物



入口付近で設置中の門扉

### ◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所			その他処理施設	
	下水処理施設				
産廃処理業者	埋立地を有する事業所			◎	
	その他				
	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
最終処分	特管物以外		遮断型		
	特管物		許可対象外 中間処理施設		