

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成24年4月6日
2 監視員	[Redacted]
3 業者氏名	[Redacted]
4 所在地	熱海市伊豆山 赤井谷
5 立会者	なし

6 現地の状況

伊豆山赤井谷残土処分場に立入調査を行った。

＜状況＞

特に変化なし。入口門の設置は、完了している。一般廃棄物は残存したままであった。



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他			
	特別管理産業廃棄物排出事業所			ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	下水処理施設				
埋立地を有する事業所			その他処理施設		
	その他		○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
特管物			許可対象外 中間処理施設		