



監視指導状況報告書

| | |
|-----------|--|
| 1 監視指導年月日 | 平成22年11月1日 |
| 2 監視員 | ■■■■■、■■■■■、■■■■■ |
| 3 業者氏名 | ■■■■■ |
| 4 所在地 | 熱海市伊豆山がれき置場・造成地D工区、 |
| 5 立会者 | なし |
| 6 現地の状況 | <p>赤井谷残土処分場の調査とあわせて現地を確認した。</p> <p>伊豆山がれき置場・造成地D工区ともに変化なし。</p> |

がれき置場



D工区



◎ 区分

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-----|-------------|----------|
| 排出事業所 | 製造業 | 多量排出事業所 | | その他 | |
| | | その他 | | | |
| | 建設業 | 多量排出事業所 | | し尿処理施設 | |
| | | その他 | | ごみ処理施設 | 焼却 埋立 |
| | 特別管理産業廃棄物排出事業所 | | | その他 | |
| | 下水処理施設 | | | その他処理施設 | |
| 埋立地を有する事業所 | | | その他 | | |
| その他 | | | ○ | | |
| 産廃処理業者 | 収集運搬 | 特管物以外 | | ◎ 産業廃棄物処理施設 | |
| | | 特管物 | | 許可対象 中間処理施設 | |
| | 中間処分 | 特管物以外 | | 最終処分 安定型 | |
| | | 特管物 | | 管理型 | |
| | 最終処分 | 特管物以外 | | 遮断型 | |
| 特管物 | | 許可対象外 中間処理施設 | | | |