

## 平成27年度 工事事故の事例

工事名	平成25年度 津波対策施設等整備事業(海岸)工事(本体施工)
発生日時	平成27年5月22日(金) 午前11時45分頃
事故概要	CSG打設運搬中の10tダンプトラックに作業員が巻き込まれ死亡した。 ダンプトラックの走行路はカラーコーンで仕切られていたものの、被災者が走行路に侵入し、バックしてきたダンプトラックに巻き込まれた。

図面・写真等



**バックする場合は後方確認を確実に行いましょう。**

## 平成27年度 工事事故の事例

工事名	平成27年度 道路維持(小規模施設修繕)業務委託
発生日時	平成 27年 5月 28日(木) 18時50分頃
事故概要	交通事故対応において、倒れかけた街路樹を撤去する際に民有建物の壁面材を破損させた。

図面・写真等



**街路樹の伐採時には第三者への十分な気配りを！**

## 平成27年度 工事事故の事例

工事名	平成26年度防災・安全交付金(橋梁耐震対策)工事(支取替工)
発生日時	平成27年6月10日(水) 16時45分頃
事故概要	交通規制撤去のためカラーコーンの回収作業中に、軽トラックの荷台部に交通誘導員が乗っていたところ、運転者が気づかずに発進させたため、荷台に乗っていた交通誘導員が路上に転落した。(腰部打撲の様子)
図面・写真等	
<b>合図、指差し呼称、安全確認を必ず行いましょう</b>	