

平成27年度 工事事故の事例

工事名	平成26年度 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)工事(検査路工)
発生日時	平成 27年 6月 22日(月) 10時 50分頃
事故概要	片側交互通行規制中、トンネル内の上り車線において、渋滞により13台程停止中の最後尾の2tトラックに後方から2tダンプが追突した。

図面・写真等




追突車両



追突現場

10-(6) 片側交互通行規制図

①交通規制図(足場組立・解体時・検査路取付・補修工事時)



番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
記号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
施設	予告標識	予告標識	予告標識	規制標識	規制標識	規制標識	表示板	表示板	回転灯	矢印版	セパファイコーン	徐行要員	誘導員	表示版	PR看板	工事看板
表示例																
数量	2	2	2	8	6	2	4	2	2	4	≒400	2名	2名	4	2	2

トンネル内で車が滞留する場合は運転手の感覚が鈍くなっています、注意しましょう。