

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年6月15日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.5.19）



RESA整備工：A1橋台場所打ち杭施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.6.15）



RESA整備工：A1橋台施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年6月15日】

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.5.19）



RESA整備工：A1橋台場所打ち杭施工中

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.6.15）



RESA整備工：A1橋台施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年6月15日】

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.5.19）



RESA整備工：A1橋台場所打ち杭施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.6.15）



RESA整備工：A1橋台施工中

⑩西側用地 全体写真 (R8.5.19)



⑩西側用地 全体写真 (R8.6.15)

