滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事　進捗状況写真［拡大］【令和７年8月25日】

⑧進入灯橋梁第８パレットから南側下（R7.8.1）

RESA整備工：上載盛土５段目施工中

⑧進入灯橋梁第８パレットから南側下（R7.8.25）

RESA整備工：上載盛土6段目施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事　進捗状況写真［拡大］【令和７年8月25日】

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.8.1）

RESA整備工：上載盛土5段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.8.25）

RESA整備工：上載盛土6段目施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事　進捗状況写真［拡大］【令和７年8月25日】

⑯西側用地　全体写真（R7.8.25）

⑯西側用地　全体写真（R7.8.1）