

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年7月13日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.6.15）



RESA整備工：A1橋台施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.7.13）



RESA整備工：A1橋台施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年7月13日】

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.6.15）



RESA整備工：A1橋台施工中

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.7.13）



RESA整備工：A1橋台施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.6.15）



RESA整備工：A1橋台施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.7.13）



RESA整備工：A1橋台施工中

⑩西側用地 全体写真（R8.6.15）



⑩西側用地 全体写真（R8.7.13）

