

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果（速報・第 28 報）

「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定（以下「安全協定」という。）」に基づき、発電所から半径 10km 圏内で実施している発電所周辺の環境放射能調査について、過去の変動幅の上限を上回る放射能を測定したので、お知らせします。

平成 25 年 5 月 31 日付けの前の報告以降、下記の環境試料において過去の変動幅（特に断りのない限り、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故（以下「東電事故」という。）発生前の過去 10 年の最小値と最大値の範囲）の上限を上回りましたが、調査の結果、東電事故の影響が原因であると推定しました。

記

1 測定結果（表中の括弧内の数値は検出下限値を表す）

(1) 浮遊塵（採取地点：御前崎市 4 地点及び牧之原市）

表 1 - 1（採取期間：4/1～4/30）

単位：mBq/m³

採取地点	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be
御前崎市 白 砂	0.0097 (0.0074)	0.017 (0.012)	5.6 (0.44)
〃 中 町	検出されず (0.013)	検出されず (0.010)	4.7 (0.30)
〃 平 場	検出されず (0.011)	検出されず (0.011)	6.3 (0.46)
〃 白羽小学校	検出されず (0.014)	検出されず (0.012)	4.8 (0.45)
牧之原市 地頭方小学校	検出されず (0.013)	検出されず (0.013)	5.1 (0.35)
過去の変動幅	検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

表 1 - 2 (採取期間 : 5/1~6/2)

単位 : mBq/m³

採取地点	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁷ Be
御前崎市 白 砂	0.013 (0.0099)	0.010 (0.0096)	3.98 (0.28)
〃 中 町	検出されず (0.012)	検出されず (0.012)	3.01 (0.22)
〃 平 場	0.019 (0.010)	0.029 (0.0099)	3.79 (0.27)
〃 白羽小学校	検出されず (0.012)	検出されず (0.012)	2.97 (0.22)
牧之原市 地頭方小学校	検出されず (0.011)	検出されず (0.011)	3.17 (0.23)
過去の変動幅*	検出されず	検出されず	(自然放射性核種)

※ 平成 14~22 年度の測定値の最小~最大の範囲である。

(2) あじ (採取日 : 5/7、採取地点 : 発電所周辺海域)

表 2

単位 : Bq/kg 生

採取場所	測定機関	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
地頭方沖	監視センター	0.074 (0.030)	0.29 (0.042)	152.7 (2.9)
	中部電力(株)	検出されず (0.052)	0.15 (0.040)	144.4 (2.6)
過去の変動幅*		検出されず	0.10~0.23	(自然放射性核種)

※ 測定開始 (平成 16 年度) から平成 22 年度までの測定値及び全国の自治体の平成 12~21 年度の測定値の最小と最大の範囲である。

(3) しらす (採取日 : 5/9、採取地点 : 発電所周辺海域)

表 3

単位 : Bq/kg 生

採取場所	測定機関	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
菊川河口	監視センター	検出されず (0.026)	0.057 (0.023)	101.1 (2.1)
	中部電力(株)	検出されず (0.047)	0.073 (0.034)	96.5 (2.2)
過去の変動幅		検出されず	検出されず~ 0.071	(自然放射性核種)

(4) 海底土（採取日：5/14）

表 4-1（御前崎港以外の採取地点※）

単位：Bq/kg 乾土

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
周辺海域 (9地点)	監視センター	検出されず (0.64~0.75)	検出されず (0.64~0.78)	489~690 (28~33)
	中部電力(株)	検出されず (0.82~1.1)	検出されず (0.56~0.76)	506~710 (24~32)
過去の変動幅		検出されず	検出されず~ 1.2	(自然放射性核種)

※ 菊川河口、高松沖、尾高漁場、中根礁、浅根漁場、1,2号機放水口付近、取水口付近、3号機及び4号機放水口付近、5号機放水口付近の計9地点です。

表 4-2（御前崎港※）

単位：Bq/kg 乾土

採取場所	測定機関	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
御前崎港	監視センター	検出されず (0.87)	2.1 (0.86)	700 (38)
	中部電力(株)	検出されず (1.1)	2.3 (0.88)	730 (35)
過去の変動幅		検出されず	検出されず~ 2.7	(自然放射性核種)

※ 御前崎港の海底土は、表 4-1 の周辺海域（9地点）のものとは性状が異質であり、放射性核種の蓄積状況が大きく異なることから、過去の変動幅等を別枠として定めています。

<参考>

10~31km 圏内環境放射能調査※のとうもろこし
(測定機関：静岡県環境放射線監視センター)

単位：Bq/kg 生

採取場所	試料採取日	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
森町 飯田	6月17日	検出されず (0.069)	検出されず (0.068)	94 (3.8)

※ 安全協定とは別にバックグラウンドの把握等を目的に県の事業として今年度から実施。

2 原因調査

平成 25 年度環境放射能調査結果の評価方法に基づき、上限超過事象に影響を与えると考えられる項目について調査を行いました。

- (1) 測定系及びデータ伝送・処理系の健全性
- (2) 降雨等による自然放射線の変化による影響
- (3) 前処理・測定の妥当性
- (4) 核爆発実験等の影響
- (5) 統計に基づく変動の検討
- (6) その他

3 原因の推定

浜岡原子力発電所は、平成 23 年 5 月から運転停止中であること、また、排気筒や放水口モニタ等の測定値にも変化が見られないことから、浜岡原子力発電所からの影響ではないと考えられます。原因を調査した結果、前処理等に問題は認められず、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられます。

4 検出された放射能の影響について

特に断りのない限り、放射性セシウム濃度は ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の合計を指します。

(1) 浮遊塵

^{134}Cs 及び ^{137}Cs が検出され平常の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は東電事故の影響が最も大きかった平成 23 年 3 月と比較して 1/330 程度にまで減少しています。この値を基に内部被ばく線量を評価したところ、平成 25 年度の内部被ばくの増加は 0.000012mSv*程度と推定され、公衆の年間被ばく線量限度 1 mSv/年と比較して十分に低く、健康への影響を心配するレベルではありません。

※ 平成 25 年 4 月及び 5 月の実測値（各月で一番濃度が高かったモニタリングステーションの値）を用い、6 月以降平成 25 年度末まで 5 月の状態が継続すると仮定して計算しました。

(2) あじ

^{134}Cs 及び ^{137}Cs が検出され平常の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は東電事故の影響が最も大きかった平成 23 年 4 月と比較して 1/2 程度にまで減少しています。

被ばく線量に換算すると 0.00038mSv*程度と推定され、公衆の年間被ばく線量限度 1 mSv/年と比較して十分に低く、健康への影響を心配するレベルではありません。

※ 5 月の実測値が 1 年間継続すると仮定し、「環境放射線モニタリング指針」（原子力安全委員会）に記載されている魚の摂取量（200g/日）で 1 年間毎日摂取し続けると仮定して計算しました。

(3) しらす

^{137}Cs が検出され平常の変動幅を超過しましたが、放射性セシウムの濃度は東電事故の影響が最も大きかった平成 23 年 4 月と比較して 1/6 程度にま

で減少しています。

被ばく線量に換算すると 0.000069mSv^{*}程度と推定され、公衆の年間被ばく線量限度 1 mSv/年と比較して十分に低く、健康への影響を心配するレベルではありません。

※ 5月の実測値が1年間継続すると仮定し、「環境放射線モニタリング指針」（原子力安全委員会）に記載されている魚の摂取量（200g/日）で1年間毎日摂取し続けると仮定して計算しました。