

【自由回答】 可能な範囲で、被害の状況について教えてください。

身近な川：小山佐野川

番号	河川名	性別	年齢	S 4 7 以前	S 4 8 S 5 7	S 5 8 H 4	H 5 H 1 4	H 1 5 H 2 4	意見
N1	小山佐野川		60代	-	-	-	-		中学校グラウンド、小学校裏庭が泥水の被害
N2	小山佐野川	女	30代	-	-	-	-		平成22年の台風による山くずれにより、民家にまで水が押し寄せた。
N3	小山佐野川	男	40代	-	-	-	-		台風9号で、水が集中し田んぼが崩れた。
N4	小山佐野川	男	50代	-	-	-	-		水害により工事の為に1年8カ月水がこなかった。
N5	小山佐野川	男	50代	-	-	-	-		須走太刀山の土砂災害
N6	小山佐野川	男	50代	-	-	-	-		田んぼや家などが流された。
N7	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		堰が壊れ、稲の作付けが出来なかった。
N8	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		護岸(ブロックの決壊)、農業用取水施設の決壊。
N9	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		水田に濁流が流れ込んで、水田が使えなくなった。(2年)
N10	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		護岸の流失 数箇所、橋梁の橋脚流失、堰口崩壊
N11	小山佐野川	男	70代	-	-	-	-		田畑に水が流れ込む。
N12	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		床下まで水が流れ込んだ(30cm~50cm)
N13	小山佐野川	男	70代	-	-	-	-		台風で土砂が流れこみ、茶畑が全滅してしまった。
N14	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		(S48~S57) 自宅前ののり川に流木がつかえ(橋に)水があふれ道路の土が流出した。町役場長谷川氏に確認して頂いた。 (H15~H24) 流木はなかったが、水量が多く、橋の下が狭いため飲み込めず、道路にあふれるところだった。平成25年要望事項にしていた。
N15	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		水量が極めて多かった。
N16	小山佐野川	女	60代	-	-	-	-		床上浸水
N17	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		(S47年以前) 自宅裏の川(水路)に樹木が挟まり増水。床下土砂流出。 (S49年七夕豪雨) 佐野川上流、堰決壊、水田土手落下。 (H22年台風9号) 佐野川上流 堰決壊、水田土手落下。
N18	小山佐野川	男	60代	-	-	-	-		(小学校の頃) 佐野川橋(木造)の流失 近年では同橋(コンクリート橋)の基礎部分が洗われた。また、護岸から流水が溢れて住宅地で避難すべき事態が発生した。
N19	小山佐野川	男	70代	-	-	-	-		水田の流出 スコリアによる水田の一部埋土 取水堰の損壊、工事済み護岸の流失 等