

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年10月4日		
2 監視員			
3 業者氏名			
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場		
5 立会者			
6 現地の状況	<p>熱海市役所にて、[REDACTED]と打ち合わせを行う予定であったが、定刻になんても来ないため、[REDACTED]（赤井谷残土置場）に立入調査を行った。</p> <p>(現地状況) 残土処分場を確認したところ、[REDACTED]が斜面崩落部分の修復作業を行っていた。 また、残土処分場周囲に大きな崩落があり、処分場内に土砂が流入していた。</p> <p>[REDACTED]によると、この崩落により、残土処分場の修復に1ヶ月間作業が必要となつたため、上(C工区)の廃棄物の撤去作業は遅れるか、平行してやることになるとのことであった。また、先日C工区の廃棄物をコンテナ1台分を搬出したと言っていたが、処理先等不明。</p> <p>[REDACTED]には作業を中断してもらい、熱海市役所へ同行してもらうこととした。</p> 		

◎ 区 分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			埋立	
		下水処理施設			その他
	埋立地を有する事業所			その他処理施設	
		その他	○		
	産廃処理業者	収集運搬	特管物以外	◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象	中間処理施設
		中間処分	特管物以外	最終処分 安定型	
		特管物			管理型
		最終処分	特管物以外	遮断型	
		特管物			許可対象外 中間処理施設