


監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成24年8月24日
2 監視員	
3 業者氏名	
4 所在地	熱海市伊豆山 赤井谷
5 立会者	なし
6 現地の状況	伊豆山赤井谷残土処分場に立入調査を行った。 <状況> 特に変化なし。

残土処分場



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他
		その他			
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設
		その他			ごみ処理施設
	特別管理産業廃棄物排出事業所			焼却	
	下水処理施設			埋立	
	埋立地を有する事業所			その他	
その他			その他処理施設		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		○	◎ 産業廃棄物処理施設
		特管物			許可対象 中間処理施設
	中間処分	特管物以外			最終処分 安定型
		特管物			管理型
	最終処分	特管物以外			遮断型
		特管物			許可対象外 中間処理施設