

環境部長	指導員	班 長	不法投棄対策班	班 長		担 当

平成22年7月1日

### 産業廃棄物施設等監視指導状況報告書

下記の施設について監視指導を行ったので、別紙のとおり報告します。

#### 産業廃棄物処理業者

名 称	所 在 地	備 考	指導票

#### その他

名 称	所 在 地	備 考	指導票
		市役所 面接	
	熱海市		
	熱海市		

#### 出 動 人 員

廃 棄 物 課	2名	
特 別 監 視 員	名	
廃棄物リサイクル室	名	

#### 備 考

氏は別紙

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年7月1日
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 所在地	熱海市日金町、熱海市伊豆山
5 立会者	[REDACTED] 氏(残土処分場)
6 現地の状況	

[REDACTED]による廃棄物不適正保管の現状確認のため調査を行った。

・日金造成地の現況

・当該地の状況に、特に変化なし。(写真左が本日、写真右側が2月18日)



・東側壁一部破損有り。補修されていない。(写真左が本日、写真右が4月13日)




・伊豆山

造成地内のがれき類の仮置場所に一般ごみ、コンクリートブロックの破片等の廃棄物が増えてい

[REDACTED]によると、[REDACTED]の社員がレンタカーで持ち込んだとのこと。


排出元は自社ビルのリフォーム工事ではないかとのこと。



白い袋の中



4月13日卵の状況



残土処分場方向



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他
		その他			
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設
		その他			ごみ処 理施設
	特別管理産業廃棄物排出事業所			焼却 埋立	
	下水処理施設			その他	
理立地を有する事業所			その他処理施設		
	その他		○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外			◎ 産業廃棄物処理施設
		特管物			許可対象 中間処理施設
	中間処分	特管物以外			最終処分 安定型
		特管物			管理型
	最終処分	特管物以外			遮断型
		特管物			許可対象外 中間処理施設