


# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 26 年 9 月 17 日 (水)
2 監視員	■■■■■
3 業者氏名	■■■■■
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし
6 概要	<p>現場の状況に変化がないかを確認するため、立入調査を実施した。</p> <p>&lt;調査結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物の状況に変化は認められなかった。</li> <li>・グラウンドの造成工事も行われていなかった。</li> </ul> <p>&lt;現場状況&gt;</p>  <p>&lt;今後の対応&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・■■■■■へ撤去指導を行う。</li> </ul>

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---