監視指導状況報告書

1　監視指導年月日	平成 28 年 1 月 7 日（木）
2　監　視　員	[redacted]
3　業　者　氏　名	[redacted]
4　業　者　住　所	熱海市伊豆山 C 工区
5　立　会　者	なし

6　概要

現場の土砂崩れ等の確認を行うため、現場を訪れた。

＜調査結果＞

- 廃棄物の状況に変化は認められなかった。
- 現場内には、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- 現場は無人の状態であった。
- 赤井谷には植林した樹木が順調に育っている様子であった。

＜今後の対応＞

- [redacted]と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。
- 定期的に現場を確認する。

◎　区　分

排出事業所				その他	○